

Queue Number 2873899

Transaction Date 16 Oct 2026, 12:26:55

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
67675896 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NC5L*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2020
Color	Silver
Mileage	98532 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , BODY SHAPE MODIFIED ARMADA TO PATROL	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	REITTED , AUTO NOT WORKING	صندوق
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE HOLE AREA MINOR BEND ,REAR CROSS MEMBER REWLEDED	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	TOP ENGINE COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REITTED	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING , REAR PORTION LOOSE
	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2019 RIGHT SIDE 2021 EXPAIRED CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION LOOSE REAR CUP HOLDER COVER DAMAGED,, PORTION CRACK INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED ,INTERIOR PARTS REFITTED ,MODIFIED ,HAVE ELECTRIC ISSUE	اخرى
09.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT & LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرآيا
09.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
09.D Roof Light	COVER PORTION LOOSE	أنارة السقف
09.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
09.F Roof Ceiling	PORTION CUT	بطانه السقف
09.G Sun Visor	RIGHT SIDE RIXED BY GLUE REPIRED	حاجب الشمس
09.H Air Bag	SIDE AIR BAG OPEN REFITTED	وسائد هوائية
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN , ADJUSTMENT NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SOME TIME HARD SHIFTING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	11:44	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:00	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	145	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29872150	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	16 min 7 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	70301870	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	JN8AY2NC5L9617684	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ARMADA ارمادا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	98529 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2800 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2000 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
8 %	9 %	9 %	0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
10 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Frame (Body) البدن	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
EMOVE " PATROL " LOGO FROM THE VEHICLE & FIX ORIGINAL LOGO		
Tire الطائر	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
CHANGE ALL TIRE EXPIRED		
Front Seat belts أحزمة المقاعد الأمامية	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REPAIR FRONT RIGHT SIDE SEAT BELT NOT WORKING		
Horn الزامور أو المنبه	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REPAIR HORN		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

REAR CROSS MEMBER REPAIRED . FACELIFTED OLD PASS // BULKHEAD FENDER FRAME REPAIRED // FRONT BUMPER SUPPORT REFITTED // MINOR DENT SCRATCHES

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29872150	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 15/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :