

Queue Number 2884383

Transaction Date 19 Oct 2026, 17:41:59

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
14105464 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8BY2NYOK*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2019
Color	White
Mileage	46392 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED DIRTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , SCRATCHES	دعامية
01.F Roof	REPAINTED PORTION REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REFITTED , SHOCK WEAK NOT WORKING PROPERLY	غطاء المحرك
01.H Pillars	INNER SAFETY COVER LOOSE	القوائم
01.I Trunk	SWITCH MALTED,INNER COVER PORTION MODIFIED HOLES	صندوق
01.J Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE MOUNT BRACKET BEND / RUST PROOFED GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2025 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES / HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	WATER CAP MISSING	اخرى
06.B Wiper Arm & Blade	FRONT NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED MODIFIED HOLE	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc & Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY REFITTED SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED . PORTION HOLE	لوحة القيادة
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	19:42	Start Time:
وقت الانتهاء:	19:54	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	306	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29938247	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	21-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	19-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	21-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل الموير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 48 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	50 64329 Abu Dhabi Private 64329 50 ابو ظبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	JN8BY2NY0K9185939	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	46395 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	VQ40696802B	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2890 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2500 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2019	Model Year:
قوة المحرك:	101	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
13 %	5 %	13 %	0.14 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
29 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Arm, mounting, bushes الذراع , المساند , والبوشات	Cracked, broken, bend arm بها تشققات, مكسورة أو أن الذراع منحنية	Major رئيسي
CHANGE FRONT LEFT LOWER ARM BUSHES CRACK		
Steering Pump مضخة نظام التوجيه	Excessive or continuous oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REPAIR STEERING OIL LEAK		
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات , الشفرات , الوشرات	Defective wiper motor محرك المساحات معطل	Major رئيسي
FIX WIPER NOT WORKING		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلف في حجم المحرك	5600	4000	
Engine Cylinders Incorrect number of cylinders عدد اسطوانات المحرك اختلف في عدد الأسطوانات	4	6	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD,BUMPER SUPPORT REPAIRED//UNDER FLOOR AND CHASSIS THICK RUST PROOFED//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29938247	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 21/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 21/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

