

Queue Number

2846513

Transaction Date

08 Oct 2026, 16:49:40

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

47003000 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY25Y9A*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2010
Color	Grey
Mileage	230228 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES PAINT PORTION DAMAGED , PORTION RUSTY , BODY KIT MODIFIED	الصبغ
01.C Doors	REFITTED , REAR RIGHT SIDE PORTION DENTS	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.I Trunk	REFITTED , REAR SWITCH NOT WORKING PORTION DAMAGED , PARTS COVER MISSING	صندوق
01.J Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING , REAR LEFT SIDE HANDLE LOOSE NOT OPEN FROM OUT SIDE	مقابض الأبواب والأقفال

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	-----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
04.A Other	CUT REWELDED	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES / STUD DAMAGED	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE LOW BEAM NOT WORKING BRACKET DAMAGED , LENS GETTING FADED PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	NOT WORKING , LEFT SIDE LOOSE	كشف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT DAMAGED	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	REAR CUP HOLDER PORTION DAMAGED , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY MODIFED , REFITTED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR MISSING	المرآيا
11.C AC Condition	OK , GRILL PANEL PORTION CRACK	المكيف
11.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	DISPLAY PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	15:37	Start Time:
وقت الانتهاء:	15:46	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	210	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72123286	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	JN8AY25Y9A9006047	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	230226 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29779867	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	06-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	04-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	06-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 36 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	vk56006214a	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2850 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2420 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2010	Model Year:
قوة المحرك:	95	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعة درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Battery البطارية	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX BATTERY CLAMP		
Bumper الدعاميه او الصدام	Misaligned (Major) منحرف (بليغ)	Major رئيسي
FIX FRONT BUMPER MISALIGN		
Doors and Locks الأبواب والأقفال	Not open/close properly لا تفتح أو لا تغلق بشكل سليم	Major رئيسي
FIX REAR LEFT DOOR OUTER HANDLE NOT OPENING		
Rim الأنطار الحديدي	Missing bolts and nuts (Major) البراغي والصواميل مفقودة (بليغ)	Major رئيسي
FIX WHEEL NUTS MISSING		
Arm, mounting, bushes الذراع , المساند , والبوشات	Cracked, broken, bend arm بها تشققات, مكسورة أو أن الذراع منحنية	Major رئيسي
CHANGE FRONT LOWER ARM BUSHES CRACK		
Arm, mounting, bushes الذراع , المساند , والبوشات	Defective or worn out arm ball joint خلل أو اهتراء في مفصل الذراع	Major رئيسي
CHANGE UPPER ARM BALL JOINT BOOTS LEAK		
Shock Absorber ماص الصدمات	Major leak تسريب (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE 4 SIDE SHOCK ABSORBERS LEAKING		
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
FIX LOW BEAM BULBS NOT WORKING		
Tinted الزجاج المخفي او الملون	Dark الزجاج مٌظلم	Major رئيسي
REDUCE WINDSHIELD TINT		
Side/rear view mirror المرابيا الجانبيه والخلفيه	Unsecure غير مثبتة بإحكام	Major رئيسي
FIX REAR VIEW MIRROR		
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE STEERING BOOTS DAMAGE AND FIX LEAKING		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Cylinders Incorrect number of cylinders عدد اسطوانات المحرك يختلف في عدد الأسطوانات	6	8	
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	5600	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD,FENDER FRAME REPAIRED // UNDERNEATH CHASSIS AND COMPONENTS RUSTY



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29779867	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 06/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

