CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2990410
Transaction Date	14 Nov 2026, 13:04:06
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	94169445 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTGJX02P5E*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2014
Color	White
Mileage	614017 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR RIGHT SIDE SEAT MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPENR EFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C FLoor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
08.D Sun Visor	LEFT SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	DUST COVER PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30199637	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	7 min 28 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	12:46	وقت البدء:
End Time:	12:53	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	167	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72289628	شهادة حيازة:
Chassis No.:	JTGJX02P5E5036001	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	HIACE هاي ايس	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Bus باص خفيف	فئة المركبة:
Body Type:	Light Bus باص خفيف	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	614018 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Manual عادي	ناقل الحركة:
Engine No.:	8628847	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	3	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2800 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1800 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2014	سنة التصنيع:
Horsepower:	149	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	13	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.44 %	29 %	0 %	14 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
54 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
BRING WARNING TRIANGLE,2 KG FIRE EXTINGUISHER AND MEDICAL KIT		
Speed Meter Limiter محدد السرعة	Not Fixed غير موجود	Major رئيسي
BRING VALID SPEED LIMIT CERTIFICATE		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENTS AND SCRATCHES//BACK PANEL REPAIRED//UNDERNEATH MINOR OIL WETNESS

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	27078	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30199637	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.