

Queue Number 2866254

Transaction Date 13 Oct 2026, 16:50:11

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
36799724 (CC10009) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD1K*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2019
Color	White
Mileage	712066 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION GETTING FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS THICK RUST PROOFED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	PORTION REPAIRED REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED , REFITTED	صندوق
01.I Sign of front accident	FROTN BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FROTN BOTH SIDE CHASSIS END CROSS MEMBER BEND PORTION MINOR DENT, THICK RUST PROOFED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, JERKING GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LEFT SIDE LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
06.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.D Door Panel	WORN OUT , PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	13:07	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:15	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	184	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29894239	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	17-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	15-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	17-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 4 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71698670	Change possession:
رقم القاعدة:	MDHBN7AD1KG643326	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SUNNY صني	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	712074 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	India الهند	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	HR15 795309F	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1600 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1200 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2019	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الامامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle
0.34 %	126 PPM VOL	5 %	18 %
نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 4 %			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Bumper الدعامة او الصدام	Damaged/corroded (Major) تالف أو به خلل (بليغ)	Major رئيسي
REPAIR FRONT LEFT SIDE CRASH BOX & REPAIR FRONT BUMPER FRAME PROPERLY		
Spare Tire الطائر الاحتياطي	Missing (Major) الطائر الاحتياطي مفقود (بليغ)	Major رئيسي
Battery البطاريه	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
Tire الطائر	Worn out tread tire تآكل سطح الطائر عن الحد المسموح به	Major رئيسي
CHANGE REAR LEFT SIDE TIRE INNER WORN OUT		
Shock Absorber ماص الصدمات	Major leak تسريب (بليغ)	Major رئيسي
REAR LEFT SIDE SHOCK LEAK		
Stabilizers الموازنا	Worn out mounting bushes بطانة القاعدة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE BOTH SIDE STABLIZER BUSHES		
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
REPAIR & CLEAN		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT RIGHT SIDE FENDER FRAME ,HOOD,REAR COMPARTMENT PANEL REPAIRED., BUMPER FRAME SLIGHT BEND BODY MINOR DENT AND SCRATCHES,

شهادة فحص المركبة

Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	809	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29894239	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	MARVILYN OGOC BARRANTES مارفيلين اوجوك بارانتيس	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

