CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3012669
Transaction Date	20 Nov 2026, 15:49:33
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	63654453 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1GYS47EF7C*******
Specification	GCC Specification
Make	Cadillac
Model	Escalade
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	247185 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY	الارضية
01.E Bumper	PORTION SCRATCHES	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETEL THICK RUST PROOFED, PORTION RUSTY MNOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		**نظام العادم**
05.A Other	SPOT CUT REWELDED	اخري
06 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED GETTING RUSTY,JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING & CENTER MIRROR PORTION LOOSE	المرايا
08.C AC Condition	OK,SWITCH FADED	المكيف
08.D Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
08.E Sun Visor	BOTH SIDE COVER MIRROR PORTION DAMAGED	حاجب الشمس

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30255058	رقم الشهادة:
Inspection Date:	23-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	22-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	23-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 33 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:23	وقت البدء:
End Time:	11:32	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	134	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72271319	نقل حيازة:
Chassis No.:	1GYS47EF7CR301068	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CADILLAC كاديلاك	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ESCALADE اسكاليد	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	247185 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	6CR301068	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2950 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2100 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2012	سنة التصنيع:
Horsepower:	409	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	7	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.15 %	19 %	24 %	5 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
75 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرّك	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENTS AND SCRATCHES ON BODY UNDER FLOOR PARTS GETTING MINOR RUSTY.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30255058	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 23/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 23/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.