CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945086
Transaction Date	04 Nov 2026, 17:49:39
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	11243604 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTMHY05J8G*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2016
Color	White
Mileage	138561 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED.MINOR RUSTY.SIGN OF HAILLSTORM	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR MUDDY STEAM WASH	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT WORKING PROPERLY	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND, LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED/ FRAME RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR HEADREST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY JERKING , FULLY MUDDY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Fog light	BOTH SIDE NOT WORKING ,LENS FADED	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Other	SUSPENSION REFITTED GETTING RUSTY	اخري
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REPLACED.MINOR LOOSE	لوحة القياده
09.D Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Sunroof	NOT WORKING PROPERLY	فتحت سقف
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30062782	رقم الشهادة:
Inspection Date:	03-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	02-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	03-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 51 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	14:53	وقت البدء:
End Time:	15:02	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	221	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72250054	نقل حيازة:
Chassis No.:	JTMHY05J8G5020717	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	LAND CRUISER لاند كروزر	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White, Pearl ابيض, لؤلؤي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 138559 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	524259 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	3251789	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2500 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2000 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2016	سنة التصنيع:
Horsepower:	410	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي

4 | 8 | 12+ 24.2 ton / طن

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

98224 KM / كم	10107 L / لتر	40530 AED / درهم	24.2 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 12 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 8 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 9 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 2 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BULK HEAD,RADIATOR SUPPORT FRAME, REAR LEFT SIDE WHEEL ARCH, DOOR REPAIRED UNDER CHASSIS PARTS GETTING RUSTY,UNDERNEATH MINOR OIL WETNESS // OLD KM 524259

Odometer Record
Replace Events Date

03/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	47564,27201,27201	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30062782	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 03/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 03/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.