CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2662926
Transaction Date	20 Aug 2026, 13:53:10
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39227044 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AA0NC2F*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2015
Color	White
Mileage	90368 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident	FRONT RIGHT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED,BEND,CRACK,RUSTY	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS END DENT ,CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED,SHAKING MISFRING ,PARTS GETTING RUSTY,MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED,FRONT RIGHT SIDE SEAT ADJUSTMENT SWITCH PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Gear Box Mount	CRACK	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.D Four Wheel Drive	SWITCH LOOSE	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHTS ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
08.B Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.C Steering Box	OIL LEAK	جهاز المقود
10.D Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,REAR CUP HOLDER MISSING	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING & CENTER MIRROR FADED	المرايا
11.C AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION DAMAGED,GLOVE BOX INNER PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة القياده
11.G Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING,RIGHT SIDE MIRROR MISSING	حاجب الشمس
11.H Odometer reading	ROLLBACK	قراءة عداد المسافات
11.I Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	CONTROL BUTTON WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 29371823	رقم الشهادة:
Inspection Date:	25-08-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	23-09-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	25-08-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	11 min 5 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	14:17	وقت البدء:
End Time:	14:28	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	178	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	2	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	5N1AA0NC2FN606797	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ARMADA ارمادا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	9037 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	VK56006084P	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3629 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2568 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	317	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
2.31 %	13 %	16 %	10 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
161 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Safety Sign Stickers (for commercial) ملصقات علامات السلامه	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REMOVE EXTRA STICKER		
Fender الرفراف	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REPAIR RIGHT SIDE FENDER FRAME CRACK		
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Worn-out bushes البطانة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE FRONT LOWER ARM BUSH CRACK		
Spare Tire الأطار الأحتياطي	Missing (Major) الإطار الاحتياطي مفقود (بليغ)	Major رئيسي
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE STEERING BOOT CRACK		
Steering Box صندوق نظام التوجيه	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشيال	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
REPAIR GEAR OIL LEAK		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	5600	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD BACK PANEL , RQYATER PANEL REPAIRED // CHASSIS MINOR DENT // UNDER BODY COMPONENTS PARTLY RUSTY //

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29371823	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 25/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 25/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.