

Queue Number 2849619

Transaction Date 09 Oct 2026, 12:47:08

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
19647095 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	7SAYGAEE3R*****
Specification	Imported
Make	Tesla
Model	Model Y
Model Year	2024
Color	Blue
Mileage	5800 Km
Fuel Type	Electric
Transmission Type	
No. Of Cylinders	1

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE , REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN , REAR COVER SKIRT MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED , REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A / PILLAR REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS HEATED ALIGN REPAIRED	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ON STICKER ONLY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHCEKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 , RIGHT SIDE 2016 EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	INTERIOR REFITTED , PORTION LOOSE /INNER PARTS GETTING RUSTY	اخرى
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C Door Panel	PANEL PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
07.D Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	8:47	Start Time:
وقت الانتهاء:	8:55	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	106	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	2	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29832488	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	7 min 50 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71707968	Change possession:
رقم القاعدة:	7SAYGAEE3RF056797	Chassis No.:
نوع المركبة:	TESLA تسلا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	MODEL Y	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Battery-Electric Motor بطارية-محرك كهربائي	Fuel Type:
اللون:	Blue ازرق	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	5800 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NILL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2600 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2100 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2024	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	--	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS
82 %	66 %	75 %

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Pedal الدواسه	Hard/spongy صلبة / إسفنجية	Major رئيسي
REPAIR BRAKE PEDAL		
Parking brake imbalance between LHS and RHS نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد	More than 60% imbalance between LHS and RHS يوجد أكثر من 60 بالمئة اختلال توازن بين	Major رئيسي
Service brake imbalance on rear axle نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي	More than 30% imbalance between LHS and RHS يوجد أكثر من 30 بالمئة اختلال توازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى	Major رئيسي
Service brake imbalance on front axle نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي	More than 30% imbalance between LHS and RHS يوجد أكثر من 30 بالمئة اختلال توازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Seats Incorrect Number of Seats المقاعد عدد المقاعد غير صحيح	5	7	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED AND DENT OK WITH CCM W/O# 2025-02-05-11/RIGHT SIDE FRONT FENDER REPLACED,WHEEL ARCH REPAIRED(OLD)

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 47564	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29832488	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 12/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :