

Queue Number

2823221

Transaction Date

01 Oct 2026, 16:27:23

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

53275318 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number

SALWR2FV7H*****

Specification

Imported

Make

Range Rover

Model

Sport

Model Year

2017

Color

White

Mileage

54682 Miles

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED

الصبغ

01.C Doors

RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

FLOOR COVERED PORTION DENT

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN , PORTION CRACK , GRILL LOOSE

دعامية

01.G Bonnet

FIBER PAINT NOT CHECKED , REFITTED

غطاء المحرك

01.H Trunk

FIBER PAINT NOT CHECKED & MISALIGN

صندوق

01.I Sign of front accident

FRONT ASSEMBLY REFITTED ,INNER FENDER FRAME BULKHEAD REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

01.J Vehicle Color

WHITE BLACK

لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED/BEND BOTH SIDE FULLY MUDDY

الشاسية

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

OIL WET REFITTED. GETTING RUSTY, TOP COVER MISSING

الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other

CUT REWELDED, LEFT SIDE HEAD TAILPIPE MISSING

اخرى

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED, MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED PORTION CRACK , BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHTS HIDDEN BY PAINT	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX SLIDING COVER NOT WORKING , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C Power Window Switch And Glass	SWITCH PORTION LOOSE , FRONT RIGHT SIDE SWITCH MAIN NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
08.D Dash Board	LEATHER MINOR WORN OUT	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.F Gear Shifting Lever	KNNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	21:00	Start Time:
وقت الانتهاء:	21:12	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	320	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 SHA 2026 29598486	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	17-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	16-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	17-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Shamil شامل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Shamil Al Qusais شامل القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 57 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5105929	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	H 787 Al Fujairah Private H 787 الفجيرة خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	SALWR2FV7HA670707	Chassis No.:
نوع المركبة:	RANGE ROVER رانج روفر	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SPORT سبورت	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Black ابيض, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	87960 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United Kingdom المملكة المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2850 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2210 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



 1553 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 160 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 642 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 0.4 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 0 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 9 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 3 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER REPAIRED, UNDER BODY COVERED LOWER CONTRAOL ARM BUSH MINOR CUT & BONNET STICKER MINOR FADED

 Odometer Record Replace Events Date	09/07/2025	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحدث
---	-----------------------	---

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 26180,17771,17771,17771	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29598486	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 17/09/2026 17/09/2026 درهم وتم الدفع في تاريخ	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MOHAMMED HASAN MOHAMMED ABDULLAH محمد حسن محمد عبدالله	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

