

Queue Number 2848436

Transaction Date 08 Oct 2026, 16:49:34

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
56407550 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8FY15YX3*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2003
Color	Silver
Mileage	293907 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION RUSTY HOLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Windshield	COWL PANEL COVER MISALIGN	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING,RIGHT SIDE MISSING	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	TAIL GATE REFITTED,COMPARTMENT COVER PART MISSING	صندوق
01.K Sign of front accident	BOTH SIDE INNER FRAME DENT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Vehicle Model	SAFARI	طرارز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME SANDBLAST REPAINTED / REAR ARCH BULGED / MIDDLE MINOR DENT / PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST VIN PLATE RIVET DAMAGED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Other	INTAKE PIPE,AIR FILTER MODIFIED/ TOP COVER PORTION DAMAGED	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , MINOR OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN WELDED REPAIRED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR SEATS MISSING & FRONT BOTH SIDE SEAT MINOR LOOSE,RIGHT SIDE COVER LOOSE SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING SWITCH MISSING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST MODIFIED	تعديلات
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FRONT MISSING	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.D Four Wheel Drive	DEFECTIVE	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	HUB COVER MISISNG	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	COVER PORTION DAMAGED / TOOLS MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LEFT SIDE LOOSE	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	LEFT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
09.C Indicator & Hazard light	FRONT BOTH SIDE INDICATOR LIGHT LOOSE PORTION CRACK	الاشارات
09.D Warning Light	WARNING LIGHTS ON DISPLAY	ضوء تحذير
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11.B Axle	ROMANA MINOR LEAK	اكسلات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INETRIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED ,CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CUT LOCK NOT WORKING,PANEL PORTION CRACKED WORN OUT	اخرى
12.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED BACK COER PART MISSING,LEFT SIDE INNER COVER PART MISSING	المرايا
12.C AC Condition	OK	المكيف

Condition	Remarks	الحالة
12.D Roof Light	MIDDLE COVER PORTION CRACK	أنارة السقف
12.E Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING FROM MAIN SWITCH PANEL	مفتاح النافذه و الزجاج
12.F Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
12.G Dash Board	PORTION WORN OUT CRACKED,MODIFIED HOLE	لوحة القيادة
12.H Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.I Odometer reading	CLUSTER PANEL COVER PORTION LOOSE	قراءة عداد المسافات
12.J Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE DAMAGED	لوحة بطانة الباب
12.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,ASSEMBLY COVER MINOR LOOSE	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.L Gear Shifting Lever	4WD LEVER KNOB MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	11:28	Start Time:
وقت الانتهاء:	11:34	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	136	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29811034	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	09-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	07-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	09-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	5 min 44 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	71744268	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	JN8FY15YX3X501324	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	293906 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	TB48012870	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3100 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2400 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2003	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج الفحص / Inspection Findings

العيوب / Defects	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Vehicle Floor الأرضية	Damaged/heavily corroded تالفة أو بها خلل	Major رئيسي
REPAIR REAR BOTH SIDE FLOOR LOWER WHEEL ARCH AREA RUSTY CORRODED		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت	Modified أنبوب العادم أو كاتم الصوت تم تعديله	Major رئيسي
EXHAUST MODIFIED WITHOUT CATALYTIC CONVERTER		
Axles المحاور	Excessive or continuous oil leak تسريب زيت مستمر أو زائد	Major رئيسي
REPAIR FRONT AXLE HUB OIL LEAK		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks

REAR BOTH SIDE CHASSIS BULGED ,FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REAPIRED



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29811034	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 09/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 09/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



⚠ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

