CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2986029 |
| Transaction Date | 13 Nov 2026, 16:27:54 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 56555290 (CC10009) (CC10019) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JN8AY2NY8F******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Nissan |
| Model | Patrol |
| Model Year | 2015 |
| Color | Grey |
| Mileage | 153204 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY, SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODLE | الصبغ |
| 01.C Doors | REFITTED | أبواب |
| 01.D Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.E Floor | FLOOR CHASSIS FULLY MUDDY PORTION, MINOR DENT, REQUIRED STEAM WASH | الارضية |
| 01.F Bumper | MISALIGN,PORTION FADED | دعامية |
| 01.G Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.H Trunk | REFITTED & AUTO SWITCH NOT WORKING PROPERLY | صندوق |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS GETTING RUSTY PORTIONMINOR DENT | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL WET OPEN REFITTED SHAKING, ABNORMAL NOISY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | DRIVER SEAT SWITCH PART PORTION MISSING ,EXTRA COVER | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Gear Box Visual Condition | MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |
| **07 Wipers and Arms** | | المساحات |
| 07.A Wiper Arm &Blade | REAR WIPER COVER MISSING | ازرع المساحات والشفرات |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Arms | LOWER ARM BUSHES CUT | ازرع |
| **09 Steering Condition** | | المقود |
| 09.A Steering Oil | OIL LEAK | زيت المقود |
| **10 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 10.A Other | INETRIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED | اخري |
| 10.B AC Condition | NOT COOLING | المكيف |
| 10.C Audio | SCREEN PORTION FADED | صوتيات |
| 10.D Dash Board | PORTION WORN OUT MELTED | لوحة القياده |
| 10.E Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 10.F Sun Visor | LEFT SIDE MISSING | حاجب الشمس |
| 10.G Door Panel | PORTION DAMAGED | لوحة بطانة الباب |
| **11 Battery Condition** | | حالة البطارية |
| 11.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

✓ Pass / ناجح

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 21:43 | وقت البدء: |
| End Time: | 21:50 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 01 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 268 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 TAS 2026 30160552 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 12-11-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Validity Date: | 11-12-2026 | صلاحية الفحص: |
| Certificate Print Date: | 12-11-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Tasjeel<br>تسجيل | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل العوير | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 7 min 44 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Plate Details: | -- | بيانات اللوحة: |
| Chassis No.: | JN8AY2NY8F9112433 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | NISSAN<br>نيسان | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | PATROL<br>باترول | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | STATION<br>استيشن. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene<br>بنزين | الوقود: |
| Color: | Gray<br>رمادي | اللون: |
| Driving Direction: | -- | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | 153202 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |
| Origin: | Japan<br>اليابان | بلد الصنع: |

| | | |
|---|---|---|
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | VK56978964Z | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 4 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 3500 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 2845 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2015 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | 400 | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 8 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 8 | عدد المقاعد: |

## Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

2.7 ton / طن | 4 | 8 | 12+

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

## معدل الاستهلاك السنوي للمركبة ( تقديرياً فى 12 شهر )
## Estimated Vehicle Consumption ( Rate in 12 Months)

| 10943 KM / كم | 1126 L / لتر | 4516 AED / درهم | 2.7 ton / طن |
|---|---|---|---|
| Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً | Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً | Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً | Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |

## نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

| نسبة أول اكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading | نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle |
|---|---|---|---|
| 0.36 % | 6 % | 6 % | 1 % |

| نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading |
|---|
| 126 PPM VOL |

## نتائج الفحص / Inspection Findings

| Discrepancies / الفرق | Old Value / القيمة القديمة | New Value / القيمة الجديدة | Verified / تم التاكد من صحته |
|---|---|---|---|
| Engine Size Discrepancy in Engine Size<br>سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك | 3500 | 5600 | |

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

AVOID UNDERNEATH CHASSIS AND COMPONENTS RUSTY // MINOR STEERING OIL STAIN // VEHICLE FACELIFTED //

## تفاصيل الدفع / Payment Details

| | | |
|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 38702 | تمّ الفحص من قبل : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : |

| | | |
|---|---|---|
| Transaction Number: | 30160552 | رقم المعاملة : |
| Payment Method: | Credit Card<br>بطاقة إئتمان | طريقة الدفع : |
| Total Service Fees: | 170 AED Paid On 12/11/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/11/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Received by: | Bajurdeen Abdul Gafoor<br>باجوردين | تم الاستلام من : |

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.