CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2874492
Transaction Date	16 Oct 2026, 12:27:34
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81038963 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTMHU09J2F*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2015
Color	White
Mileage	125201 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY(BODY SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODEL)	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOORBODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED MODIFIED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED,STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDEA/C/PILLAR OUTER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	TAILGATE REFITTED,INNER COVER PORTION DAMAGED LOOSE,CHROME PANEL PORTION CRACKED	صندوق
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	ELECTRIC WIRE WORN OUT UNSAFE / UPPER COVER PORTION DAMAGED	اخري
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	REAR SEATS BACK COVER PORTION LOOSE,LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST SYSTEM MODIFIED	تعديلات
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , MINOR OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	FADED,RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.B Fog light	FADED	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	DUST COVER LOOSE	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Other	SUSPENSION PARTS MODIFIED	اخري
10.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.E Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR MODIFIED PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY,CENTER VIEW MIRROR PORTION FADED	المرايا
12.C AC Condition	FRONT LOW COOLING NOT WORKING PROPERLY,REAR NOT WORKING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
12.D Roof Light	FRONT PANEL LOOSE	أنارة السقف
12.E Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
12.F Audio	LCD PORTION CRACKED	صوتيات
12.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.H Sun Visor	BOTH SIDE LOOSE BRACKET DAMAGED	حاجب الشمس

Condition	Remarks	الحالة
12.I Door Panel	PORTION CRACKED,WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
13.A Radiator Cooling Fan	SAFETY COVER PORTION DAMAGED	مروحة تبريد المبرد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Start Time:	6:35	وقت البدء:
End Time:	6:42	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	100	رقم التذكرة:
Attempt No.:	2	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 29928219	رقم الشهادة:
Inspection Date:	21-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	19-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	21-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	6 min 23 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	67214179	شهادة تحويل:
Chassis No.:	JTMHU09J2F4110570	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	LAND CRUISER لاند كروزر	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White, Pearl ابيض, لؤلؤي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	125210 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Manual عادي	ناقل الحركة:
Engine No.:	B082447	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2800 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2100 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	413	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Engine المحرك	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REPAIR ENGINE OIL LEAK		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BULK HEAD, RADIATOR FRAME FENDER FRAME REPAIRED OLD, UNDERNEATH CHASSIS RUSTPROOFED, MINOR DENTS AND SCRATCHES ON BODY.BALL JOINT BOOT SLIGHTLY CRACKED, REAR LEFT SIDE SHOCK ABSORBER MINOR LEAK, FRONT FACE LIFTED //

Odometer Record
Replace Events Date

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

19/10/2026

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29928219	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 21/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 21/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Majed Hasan Ali Bin Yahya ماجد حسن علي بن يحيى	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.