

Queue Number

2841189

Transaction Date

06 Oct 2026, 15:46:53

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

44543395 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8FY15Y92*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2002
Color	Unknown
Mileage	331322 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION BOTH SIDE BODY MOUNT REPAIRED BEND	الارضية
01.E Bumper	REFITTED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED BEND ,REAR RIGHT SIDE WELDED REPAIRED CRACKED , BOTH SIDE ARCH BULGED, COMPLETELY SANDBLAST ,RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ON PLATE ONLY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Belt	REAR LEFT SIDE COVER PORTION MISSING	حزام الأمان
----------------	--------------------------------------	-------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Seat Condition	REAR SEAT MISSING , FRONT BOTH SIDE ADJUSTMENT HANDLE COVER MISSING , SIDE COVER BRACKET LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED MODIFIED NOISY	اخرى
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	REAR WELDED REPAIRD	
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY MUDDY SIGN OF FLOODED, (INTERIOR REFITTED)	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Roof Light	LEFT SIDE NOT WORK	أنارة السقف
11.D Floor Matting	LOOSE	فرش الأرضيه
11.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.F Door Panel	LEFT SIDE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:37	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:51	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	170	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29789009	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	07-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	05-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	07-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	14 min 3 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	JN8FY15Y92X452650	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	331322 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	TB48010913	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1650 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2002	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور ال أمامي	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي
Service brake imbalance on front axle	Service brake imbalance on rear axle
1 %	9 %

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Horn الزامور او المنبه	Defective (Major) به خلل (بليغ)	Major رئيسي
Seats المقاعد	Missing المقاعد غير موجودة	Major رئيسي
FIX REAR BOTH SIDE SEATS		
Fender الزفراف	Damaged الزفراف تالف	Major رئيسي
FRONT RIGHT SIDE APRON CRACK REPAIR		
Engine المحرك	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
FIX ORIGINAL AIR FILTER		
Engine المحرك	Misfiring إخفاق في المحرك	Major رئيسي
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت	Missing or shortened مفقود أو أقصر مما يجب	Major رئيسي
FIX CATALYTIC CONVERTER		
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت	Noisy يصدر ضجيجاً	Major رئيسي
Chassis الهيكل	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REAR RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED BRING CCM REPORT ////		
Rear registration plate lamps اضائة لوحة الأرقام الخلفيه	Defective معطل	Major رئيسي
Reversing lamps اضائة الرجوع الى الخلف	Defective تالفة	Major رئيسي
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات , الشفرات , الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE WIPER BLADES		
Hose and Pipings البرايش والنايبب	Loose or missing mounting bolts and nuts البراغي والصواميل غير مثبتة بإحكام	Major رئيسي
REAR RIGHT SIDE BRAKE PIPE COIL SPRING AREA FIX PROPERLY & COIL MOUNTING AREA PIPE TOUCHING		
Hose and Pipings البرايش والنايبب	Excessive or continuous oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REAR RIGHT SIDE BRAKE PIPE OIL LEAK		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	4800	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BULK HEAD,FENDER FRAME,APRON,RADIATOR ROD SUPPORT FRAME,REAR BACK PANEL,QUARTER PANEL,RUNNING BOARD,REAR RIGHT SIDE CONTROL ARM BRACKET REAIRED.

⚠️ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
⚠️ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠️ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠️ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة

Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29789009	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 07/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 07/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

