

Queue Number 2822854

Transaction Date 01 Oct 2026, 14:24:33

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
25055793 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	1GKS2JKC6K*****
Specification	Imported
Make	GMC
Model	Yukon
Model Year	2019
Color	Grey
Mileage	309772 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MOUNT RUBBER DRY CRACK , FRONT LEFT REPAIRED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	REPAINTED	القوائم
01.H Trunk	AUTO NOT WORKING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED DENT GETTING RUTSY RUST PROOFED MUDDY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2023 , RIGHT SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Fog light	NOT WORKING	كشف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REPLACED , PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae