CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972328
Transaction Date	11 Nov 2026, 17:02:47
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70337416 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTEHJ09J16*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2006
Color	Silver
Mileage	229612 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTSLY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS REPAINTED PORTION DENT, FOOTREST LOOSE BRACKET MOIDIFED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Trunk	SHOCK NOT WORKING	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY REPAINTED PORTION RUSTY MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	MINOR BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	FRONT BOTH SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, ELECTRIC FUALT, MAINE DISPLAY NOT WORKING	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE COVER MISSING	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	NOT WORKING ,SWITCH LOOSE & FRONT LEFT SIDE GLASS LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	GLOVE BOX BRACKET PORTION DAMAGED	لوحة القياده
10.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30213872	رقم الشهادة:
Inspection Date:	18-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	18-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	12 min 16 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	15:07	وقت البدء:
End Time:	15:19	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	187	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	23 34292 Abu Dhabi Private 23 34292 ابو ظبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JTEHJ09J165136396	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	LAND CRUISER لاند كروزر	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	229613 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	1FZ0681070	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	5	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2950 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1815 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2006	سنة التصنيع:
Horsepower:	323	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	9	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
2.54 %	0 %	17 %	7 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
226 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشيال	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REPAIR FRONT & REAR DIFFERENTIAL OIL LEAK		
Door and Window Glasses الأبواب والشبابيك او النوافذ	Cracked/broken/blurred متصدّع أو مكسور أو الرؤية من خلاله غير واضحة	Major رئيسي
FIX FRONT LEFT SIDE WINDOW GLASS PROPERLY		
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Battery البطاريه	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	1800	3000	
Seats Incorrect Number of Seats المقاعد عدد المقاعد غير صحيح	9	7	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENT SCRATCHES . BACK PANEL .QUARTER PANEL REPAIRED // CHASSIS & UNDER COMPONENTS PAINTED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30213872	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 18/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.