CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2888106
Transaction Date	20 Oct 2026, 14:41:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	78106878 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	SALEA6BUXS*******
Specification	GCC Specification
Make	Land Rover
Model	Defender
Model Year	2025
Color	Unknown
Mileage	47189 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COMPLETELY COVERED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT DENT,FULL TINT	زجاج
01.H Roof	ROOF,LEFT SIDE ROOF RAIL REPAINTED PORTION REPAIRED	السقف
01.I Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.J Sign of front accident	FRNT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME APRON AREA REPAIRED , ASEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident	QUARTER PANEL AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED CHECK ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	COVERED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FONT RIGHT SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY SWITCH PORTION STUCK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	COVERED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	EXTRA SPACER	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Indicator & Hazard light	LEFT SIDE MIRROR INDICATOR LIGHT PORTION CRACK	الاشارات
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخري
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE WORN OUT	بطانه السقف
09.D Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
09.E Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT,COLUM PLAY	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Sunroof	NOT WORKING PROPERLY	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

RTA

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	15:26	وقت البدء:
End Time:	15:31	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	232	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	1 TAS 2026 29967055	رقم الشهادة:
Inspection Date:	24-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	22-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	24-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Renewal Test فحص التجديد	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	5 min 40 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	5391233	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	A 40800 Dubai Private A 40800 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	SALEA6BUXS2381751	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	LAND ROVER لاند روفر	نوع المركبة:
Vehicle Model:	DEFENDER ديفندر	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	47190 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Slovak Republic جمهوريه سلوفاكيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	240909z0097pt306	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	5	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2300 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1950 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2025	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

تسجيل
tasjeel

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

11797 KM / كم	1214 L / لتر	4869 AED / درهم	3.0 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 19 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 5 PPM VOL

نتائج الفحص / Inspection Findings

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Doors and Locks Incorrect Number of doors (does not require doc) الأبواب والأقفال عدد الأبواب غير صحيح (لا يازم وثيقة)	5	2	
Description Renewal Incorrect Vehicle Description الوصف - التجديد اختلاف في وصف المركبة	STATION استيشن.	JEEP جيب	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

underneath covered

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	47564	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29967055	رقم المعاملة :
Payment Method:	VLS_PAYMENT	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 24/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 24/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	VLS نظام ترخيص المركبات	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.