

Queue Number 2760801

Transaction Date 16 Sep 2026, 15:22:49

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
74652949 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8FY1NY4M*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2021
Color	Grey
Mileage	76931 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FRONT RIGHT SIDE MOUNT BRACKER REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , GRILL PORTION LOOSE	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPRE FAME BULK HEAD RIGHT SIDE FENDER FRAME WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	GOLDEN ,GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR ARCH & RIGHT SIDE MIDDLE LOWER DENT, LEFT SIDE INNER SIDE SLIGHTLY BEND	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	21:46	Start Time:
وقت الانتهاء:	21:51	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	358	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	E 49669 Dubai Private E 49669 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	JN8FY1NY4MX039912	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Golden, Gray ذهبي, رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	76795 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29565377	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 15 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5080749	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	TB48 132918	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2200 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2021	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرية لأخر 12 شهر)

 21945 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 2259 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 9059 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 5.4 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 9 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 15 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 3 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

UNDER BODY COMPONENTS RUST PROOF COATED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 28152	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29565377	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 14/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

