CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2919623
Transaction Date	28 Oct 2026, 15:01:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42468601 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	VF1HSRCA5F*******
Specification	GCC Specification
Make	Renault
Model	Duster
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	155302 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK DAMAGED	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE LOWER EDGE DENT RIGHT SIDE INNER SIDE DENT ,THICK RUST PROOFED MUDDY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		**نظام العادم**
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2023 , LEFT SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	RIGHT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09.C Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
11.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	CENTER MIRROR GETTING FADED	المرايا
12.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
12.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
12.E FLoor Matting	EXTRA MATTING	فرش الأرضيه
12.F Dash Board	GLOVE BOX PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة القياده
12.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12.J Engine Start Button	REMOTE PORTION CRACK MELTED	زر تشغيل المحرك
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Start Time:	11:18	وقت البدء:
End Time:	11:24	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	139	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 30032955	رقم الشهادة:
Inspection Date:	31-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	29-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	31-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	6 min 6 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	68519564	شهادة تحويل:
Chassis No.:	VF1HSRCA5FA516295	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	RENAULT رينو	نوع المركبة:
Vehicle Model:	DUSTER داستر	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	155303 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Romania رومانيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	C059460	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2400 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1400 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.25 %	6 %	5 %	96 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
84 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Battery البطاريه	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
MISSING		
Pedal الدواسه	Hard/spongy صلبة / إسفنجية	Major رئيسي
REPAIRE BRAKE PEDAL SPONGY		
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
FIX REAR WIPER ARM		
Service brake imbalance on front axle نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي	More than 30% imbalance between LHS and يوجد أكثر من 30 بالمئة اختلال توازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTH SIDE MEMBER END ,BUMPER FRAME, RADIATOR SUPPORT REPAIRED . OLD

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30032955	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 31/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.