

Queue Number 2642656

Transaction Date 13 Aug 2026, 10:43:32

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
34997499 (CC10008) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1GKFK03289*****
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	Yukon
Model Year	2009
Color	White
Mileage	247505 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS ,POWER TRAIN GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE INNER LOCK BUTTON MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY , PORTION MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CRACKED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY ,REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NO CHECK	فحص على الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm & Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشف الضباب
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING , RIGHT SIDE LOOSE	المرآيا
09.C AC Condition	OK , BUTTON FADED	المكيف
09.D Roof Light	DAMAGED	أنارة السقف
09.E Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
09.F Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR COVER LOOSE , RIGHT SIDE COVER MISSING	حاجب الشمس
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	13:38	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:48	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	183	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29280268	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 21 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	70193935	Change possession:
رقم القاعدة:	1GKFK03289R140392	Chassis No.:
نوع المركبة:	GMC جي إم سي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	YUKON يوكون	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	247505 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	nill	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2850 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2250 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2009	Model Year:
قوة المحرك:	403	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
4 %	7 %	44 %	0.11 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
51 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Engine المحرك	Others (Major) عيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
OIL LEAK		
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
BOTH SIDE BOOT CRACKED		
Battery البطارية	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX PROPERLY		
Stop lamps لمبات التوقف	Always on مضاء دائما	Major رئيسي
Reversing lamps اضائة الرجوع الى الخلف	Defective تالفة	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

CHASSIS GETTING RUSTY

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	27201	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29280268	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 15/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتيا لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



