CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2938419
Transaction Date	03 Nov 2026, 16:59:05
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	50746864 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	RKLBC42E3D*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2013
Color	White
Mileage	365296 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES,PORTION CRACK	دعامية
01.F Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED,SPOILER LOOSE	صندوق
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED REAR BOTH SIDE CHASSIS UPPER END DENT OPEN DETACHED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	MINOR WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN MINOR DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , OIL PAN DENT , HOUSING BOLT MISSING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED,RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	RIGHT SIDE COVER PORTION DAMAGED	المرايا
10.C AC Condition	LOW COOLING NOT WORKING PROPERLY,GRILL PORTION CRACK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Audio	SWITCH PORTION DAMAGED LOOSE	صوتيات
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT MELTED	لوحة القياده
10.G Roof Ceiling	PORTION DIRTY,FRONT RIGHT SIDE GRAB HANDLE MISSING	بطانه السقف
10.H Odometer reading	INDICATOR LIGHT PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
10.I Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30092819	رقم الشهادة:
Inspection Date:	06-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	05-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	06-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 49 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	9:52	وقت البدء:
End Time:	10:01	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	113	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72220758	شهادة حيازة:
Chassis No.:	RKLBC42E3D4517536	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	COROLLA كورولا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	365298 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Taiwan تايون	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	2ZR X183703	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1700 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1250 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2013	سنة التصنيع:
Horsepower:	75	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.48 %	18 %	5 %	19 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
298 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE WIPER DAMAGE		
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشيال	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
REPAIR GEAR OIL LEAK		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR BODY DENT & SCRATCHES /BECK PANEL,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30092819	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 06/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.