

Queue Number 2899418

Transaction Date 22 Oct 2026, 17:01:57

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
78614334 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WDD5J5BB2L*****
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	CLA
Model Year	2020
Color	Grey
Mileage	12129 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN , FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSRT	صدأ
01.E Floor	CENTER FLOOR COMPLETELY COVERED	الارضية
01.F Bumper	MODIFIED , MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Trunk	PORTION HOLE STICKER	صندوق
01.I Fuel Tank	OPNING CAP LOOSE UNSAFE	خزان الوقود
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS & LEFT SIDE END REPAIRED	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	PORTION HOLE	اخرى
------------	--------------	------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	FRONT BOTH SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
09.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	REPLACED	بطانه السقف
09.E Engine Start Button	BUTTON MINOR FADED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:56	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:10	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	164	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29943979	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	22-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	20-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	22-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	13 min 49 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	WDD5J5BB2LN060938	Chassis No.:
نوع المركبة:	MERCEDES مرسيدس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CLA 35	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	12126 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Germany المانيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	none	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2115 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1400 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	306	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.




نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
NOT FOUND		
Safety Sign Stickers (for commercial) ملصقات علامات السلامة	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REMOVE EXTRA STICKER		
Tire الطائر	Uneven wear غير متجانس	Major رئيسي
CHANGE FRONT BOTH SIDE TIRE INNER WORN OUT		
Tire الطائر	Out of alignment منحرف	Major رئيسي
DO WHEEL ALIGNMENT		
Tinted الزجاج المخفي او الملون	Dark الزجاج مظلم	Major رئيسي
REMOVE SIDE DOOR TINT		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BUMPER , BULKHEAD AND FENDER REPAIRED // UNDER BODY COVERED // OLD KM :- 87966



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29943979	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 22/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 22/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :