CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2920100
Transaction Date	29 Oct 2026, 13:23:28
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	61649196 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNSKGKC8H*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Suburban
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	241192 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY, PAINT THICKNESS TO HIGH	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT REPAINTED RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME REPAINTED RUSTY PORTION DENT BULGED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2023 BOTH SIDE	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07.C Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
08.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION LOOSE FADED	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30057184	رقم الشهادة:
Inspection Date:	03-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	02-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	03-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	13 min 36 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	8:57	وقت البدء:
End Time:	9:11	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	103	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72222602	شهادة حيازة:
Chassis No.:	1GNSKGKC8HR119366	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CHEVROLET شيفروليه	نوع المركبة:
Vehicle Model:	SUBURBAN سوبربان	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	241193 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2980 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2310 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.2 %	16 %	28 %	21 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
107 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
VIN رقم تعريف المركبه	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
CLEAN CHASSIS VIN PUNCHING AREA		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

CHASSIS PARTLY RUSTY AND RUST PROOFED//MINOR ENGINE OIL LEAK//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30057184	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 03/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 03/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.