

Queue Number 2878651

Transaction Date 17 Oct 2026, 12:43:11

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
25879797 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD4G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2016
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED MISALIGN	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY GETTING FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED,TOWING HOOK COVER MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED,MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	MISALIGN,COMPARTMENT COVER MISSING	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL COMPARTMENT AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED & REAR RIGHT SIDE EXTENSION END BEND	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL WET , MUDDY , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED,FRONT BOTH SIDE COVER LOOSE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الاجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , OIL PAN DENT ,REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025 WORN OUT,RIGHT 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	GETTING RUSTY	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	BOTTLE DAMAGED	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED,LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE FADED,PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NO COOLING,BLOWER NOISY SHAKING	المكيف
10.C Roof Light	NOT WORKING,SWITCH DAMAGED COVER LOOSE	أنارة السقف
10.D Audio	DISPLAY FADED	صوتيات
10.E Dash Board	USB PORT PANEL MISSING	لوحة القيادة
10.F Sun Visor	LEFT SIDE COVER PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
10.G Odometer reading	NOT VISIBLE,CLUSTER DISPLAY PORTION FADED (SIGN OF BURNING)	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	BOTTLE CAP MISSING	خزان التبريد
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:57	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:06	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	176	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29920471	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	20-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	18-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	20-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 22 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71698599	Change possession:
رقم القاعدة:	MDHBN7AD4GG712730	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SUNNY صني	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	0 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	India الهند	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	HR15 790558D	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1700 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1200 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
18 %	12 %	6 %	2.53 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
231 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Bonnet غطاء المحرك	Others (Major) عيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
OPEN FRONT BONNET FOR RECHECK		
Spare Tire الطائر الاحتياطي	Missing (Major) الإطار الاحتياطي مفقود (بليغ)	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Stop lamps لمبات التوقف	Lens cracked, broken or faded (Major) متصدعة، مكسورة أو باهتة (بليغ)	Major رئيسي
RAER RIGHT SIDE LENS CRACK		
Rear registration plate lamps اضائة لوحة الأرقام الخلفيه	Bulb busted مصباح لوحة الأرقام الخلفية معطل	Major رئيسي
Bumper الدعائمه او الصدام	Misaligned (Major) منحرف (بليغ)	Major رئيسي
FIX FROTN BUMPER PROPERLY		
Bumper الدعائمه او الصدام	Damaged/corroded (Major) تالف أو به خلل (بليغ)	Major رئيسي
REPAIR CRACK		
Park and Tail lamps الاضائه الخلفيه وانوار الوقوف	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
FRONT BOTH SIDE		
Rim الطائر الحديدي	Missing bolts and nuts (Major) البراغي والصواميل مفقودة (بليغ)	Major رئيسي
FIX MISSING WHEEL NUT BOLTS		
Tire الطائر	Out of alignment منحرف	Major رئيسي
Tire الطائر	Worn out tread tire تآكل سطح الإطار عن الحد المسموح به	Major رئيسي
CHANGE FROTN LEFT SIDE TIRE & REAR RIGHT SIDE TIRE WORN OUT		
Engine المحرك	Excessive oil smoke هناك دخان مفرط يتصاعد من الزيت	Major رئيسي
REPAIR ENGINE EMITTING SMOKE		
Engine المحرك	Misfiring إخفاق في المحرك	Major رئيسي
Odometer Reading قراءة عداد المسافات	No Reading لا قراءة	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT AND REAR BUMPER, RIGHT SIDE CHASSIS FRAME END AND REAR PANEL, CHASSIS EXTENSION END REPAIRED,



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	820	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29920471	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 20/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 20/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	MARVILYN OGOC BARRANTES مارفيلين اوجوك بارانتيس	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

