

Queue Number 2844364

Transaction Date 07 Oct 2026, 14:14:35

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
16597357 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JN1TBSY61Z*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	1998
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MNOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK PORTION RUSTY CRACKED HOLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED STAY STICK MISSING	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD FIRE WALL AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Color	WHITE / GRAY	لون المركبة
01.K Vehicle Model	SAFARI	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED PORTION RUSTY , REPAIRED , HOLE , DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA NOT VISIBLE CHECK DOOR POST PLATE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GTETING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED LOOSE , REAR MISSING, MIDDLE HEADREST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , OIL LEAK DRIPPING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Steering Condition		المقود
08.A Axle	ROMANA MINOR OIL LEAK	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT , LOCK COVER MISSING (INTERIOR PARTS RUSTY)SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT WORKING , REAR SWITCH MISSING	المكيف
09.C Roof Light	NOT WORKING , RRONT COVER BOX MISSING	أنارة السقف
09.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Audio	MODIFIED , LOOSE	صوتيات
09.F Dash Board	WORN OUT , PORTION CRACK , EXTRA COVER	لوحة القيادة
09.G Roof Ceiling	EXTRA COVER	بطانه السقف
09.H Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING , LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	حاجب الشمس
09.I Odometer reading	NO CHECK , DISPLAY FADED	قراءة عداد المسافات
09.J Door Panel	WORN OUT , PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , PORTION DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.L Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	11:10	Start Time:
وقت الانتهاء:	11:20	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	128	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72119463	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	JN1TBSY61Z0403674	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray, White رمادي, ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	0 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29799253	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	08-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	06-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	08-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 25 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	TB45007110	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1700 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	1998	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور ال أمامي Service brake imbalance on front axle 7 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 8 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 10 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 1.35 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 60 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Seats المقاعد FIX DRIVER SEAT	Defective/damaged (Major) المقاعد تالفة أو بها خلل (بليغ)	Major رئيسي
Horn الزامور او المنبه REPAIR HORN NOT WORKING	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال REPAIR GEAR OIL LEAKING	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
Axles المحاور FIX AXLE SEAL LEAKING	Excessive or continuous oil leak تسريب زيت مستمر أو زائد	Major رئيسي
Steering Box صندوق نظام التوجيه FIX STEERING OIL LEAKING	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR ENGINE OIL LEAKING	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
Odometer Reading قراءة عداد المسافات	No Reading لا قراءة	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD BUMPER FRAME ,FRAME MEMBER OLD REPAIRED.,,BODY MINOR PAINT SCRATCHES SPOT RUST &

شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29799253	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 08/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 08/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :