CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945868
Transaction Date	05 Nov 2026, 15:29:16
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	71629180 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	LRW3E7ET7R*******
Specification	GCC Specification
Make	Tesla
Model	Model 3
Model Year	2024
Color	White
Mileage	22433 Km
Fuel Type	Electric
Transmission Type	
No. Of Cylinders	1

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FULLY COVERED REFITTED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED,MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS & RIGHT SIDE END REPAIRED, REAR LEFT SIDE EXTENSION OUTER REPIRED, RIGHT SIDE CHASSIS DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	STICKER FADED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	FRONT LEFT SIDE DENT	ممتص الصدمات
05.B Arms	ARM PORTION DENT	ازرع
05.C Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
05.D Stabilizer Bar And Link Rod	BAR DENT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A Mirror	LEFT SIDE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرايا
06.B AC Condition	OK	المكيف
06.C Dash Board	LEATHER REPLACED /PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة القياده
06.D Roof Ceiling	PORTION CUT LOOSE	بطانه السقف
07 Battery Condition		حالة البطارية
07.A Battery Condition	CHARGING CABLE MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30094599	رقم الشهادة:
Inspection Date:	06-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	05-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	06-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 14 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	15:01	وقت البدء:
End Time:	15:09	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	141	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	LRW3E7ET7RC167524	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TESLA تسلا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	MODEL 3	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Battery-Electric Motor بطارية-محرك كهربي	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	22434 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	China الصين	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	TG32410700395A002D65	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2050 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1600 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2024	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	--	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
8 %	1 %	9 %

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

bulkhead, cross member frame replaced // OLD PASS // UNDER BODY COVERED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30094599	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 06/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.