CAR CHECK

# شهادة فحص مركبة
# Vehicle Test Certificate

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2767603 |
| Transaction Date | 05 Oct 2026, 12:32:15 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 19703159 (CC10008) (CC10011) |




## Vehicle Details

| | |
|---|---|
| Chassis Number | SALWA2EF0G******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Range Rover |
| Model | Sport |
| Model Year | 2016 |
| Color | White |
| Mileage | 117424 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 8 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION STICKER | الصبغ |
| 01.C Doors | REFITTED,REAR RIGHT SIDE SKIRT LOOSE SCRATCHES, | أبواب |
| 01.D Rusty | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.E Bumper | MISALIGN | دعامية |
| 01.F Roof | PORTION STICKER | السقف |
| 01.G Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 01.H Pillars | RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL,LEFT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL ,ROOF RAIL REPAIRED | القوائم |
| 01.I Trunk | MISALIGN,LUGGAGE SHADE MISSING,FIBER PAINT NOT CHECK,INNER PANEL PORTION CRACK | صندوق |
| 01.J Door Handle &Lock | REAR LEFT SIDE DOOR MISALIGN AUTO CLOSE NOT WORKING | مقابض الأبواب والأقفال |
| 01.K Fuel Tank | COVER DENT | خزان الوقود |
| 01.L Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , RDAIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.M Sign of side accident | REAR QUATAR PANEL REPAIRED ,LEFT SIDE OUTER PANEL REPLACED | وجود مؤشر لحادث في الجانب |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 02.A Chassis | FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPLACED RIGHT SIDE REPAIRED,REAR LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED | الشاسيه |
| 02.B Chassis Number | VIN LAMINATED / CHECK ONLY DOOR POST STICKER | رقم القاعدة |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEKA , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED,FRONT BOTH SIDE SEAT BACK COVER PORTION LOOSE,LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | JERKING , REFITTED , CASE HOUSING PORTION DAMAGED ,PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | DENTS SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Head Light | BOTH SIDE BRACKET DAMAGED REPAIRED,LEFT SIDE LENS PORTION CRACKED | الاضاءة الرئيسية |
| 07.B Tail Light | RIGHT SIDE GETTING FADED | الضوء الخلفي |
| 07.C Indicator & Hazard light | LEFT SIDE MIRROR INDICATOR LIGHT COVER PORTION CRACKED | الاشارات |
| 07.D Warning Light | WARNING LIGHT,MESSAGE ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Suspension Subframe | REFITTED | |
| 08.B Hydraulic System | NOT WORKING PROPERLY | النظام الهيدروليكي |
| **09 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 09.A Other | CENTER CUP HOLDER SLIDING COVER STUCK / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SWITCH PANEL WORN OUT,COOL BOX NOT WORKING | اخري |
| 09.B Mirror | CENTER VIEW MIRROR BACK COVER PORTION LOOSE | المرايا |
| 09.C AC Condition | NO COOLING,GRILL PORTION DAMAGED ADJUSTER PORTION WORN OUT | المكيف |
| 09.D Dash Board | LEATHER REFITTED,PORTION DAMAGED | لوحة القياده |
| 09.E Roof Ceiling | FRONT LEFT SIDE GRAB HANDLE MISSING | بطانه السقف |
| 09.F Door Panel | PORTION WORN OUT | لوحة بطانة الباب |
| 09.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.H Sunroof | NOT WORKING PROPERLY MIDDLE STUCK,CURTAIN STUCK NOT CLOSE | فتحت سقف |
| 09.I Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT | ذراع نقل السرعات |
| 09.J Engine Start Button | REMOTE PORTION DAMAGED | زر تشغيل المحرك |
| **10 Engine Cooling System** | | نظام تبريد المحرك |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 10.A Coolant tank | COOLANT LEVEL VERY LOW | خزان التبريد |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

✓ Pass / ناجح

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 15:52 | وقت البدء: |
| End Time: | 15:58 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 06 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 369 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 2 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 TAS 2026 29994613 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 27-10-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Validity Date: | 25-11-2026 | صلاحية الفحص: |
| Certificate Print Date: | 27-10-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Tasjeel<br>تسجيل | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Tasjeel Al Qusais<br>تسجيل القصيص | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 6 min 26 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Plate Details: | -- | بيانات اللوحة: |
| Chassis No.: | SALWA2EF0GA576555 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | RANGE ROVER<br>رانج روفر | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | SPORT<br>سبورت | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | STATION<br>استيشن. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene<br>بنزين | الوقود: |
| Color: | White<br>ابيض | اللون: |
| Driving Direction: | -- | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | 117430 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |
| Origin: | United Kingdom<br>المملكه المتحدة | بلد الصنع: |

| | | |
|---|---|---|
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | 16010716214508PS | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 4 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 2500 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 2000 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2016 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | 301 | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 8 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 5 | عدد المقاعد: |

## Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي

4 | 8 | 12+ | 15.8 ton / طن

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

## معدل الاستهلاك السنوي للمركبة ( تقديرياً لأخر 12 شهر )
## Estimated Vehicle Consumption ( Rate last 12 Months)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64052 KM / كم | 6591 L / لتر | 26430 AED / درهم | 15.8 ton / طن |
| Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً | Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً | Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً | Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |

## Inspection Findings / نتائج الفحص

| Discrepancies / الفرق | Old Value / القيمة القديمة | New Value / القيمة الجديدة | Verified / تم التاكد من صحته |
|---|---|---|---|
| Engine Size Discrepancy in Engine Size<br>سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك | 3000 | 5000 | |

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR LEFT C PILLAR AND RIGHT QUARTER PANEL REPAIRED/FRONT LEFT SIDE CHASSIS WITH WHEEL HOUSING REPLACED , RIGHT SIDE REPAIRED / CCM PASSED WORK ORDER # 2026-10-27-6 // ENGINE OIL STAIN.

Odometer Record
Replace Events Date

02/05/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

## Payment Details / تفاصيل الدفع

| | | |
|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 22783 | تمّ الفحص من قبل : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : |
| Attempt No.: | 2 | رقم المحاولة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : |

| | | |
|---|---|---|
| Transaction Number: | 29994613 | رقم المعاملة : |
| Payment Method: | Credit Card<br>بطاقة إئتمان | طريقة الدفع : |
| Total Service Fees: | 70 AED Paid On 27/10/2026<br>70 درهم وتم الدفع في تاريخ 27/10/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Received by: | Khalid Tariq Bashir Khamis Mubarak<br>خالد طارق بشير خميس مبارك | تم الاستلام من : |

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.