

Queue Number 2852296

Transaction Date 09 Oct 2026, 12:09:50

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
77152062 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number 5TDBY64A7F*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Sequoia
 Model Year 2015
 Color White
 Mileage 231927 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION RUST PROOFED FRONT LEFT SIDE MOUNT BEND	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	RIGHT SIDE A / B / PILLAR DENT	القوائم
01.J Door Handle & Lock	REAR LEFT SIDE INNER HANDLE COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED,ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident	FRONT RIGHT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME PORTION GETTING RUSTY ,MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN REPUNCHED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	OPEN REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.C Fog light	RIGHT SIDE COVER MISSING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضية
10.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
10.F Steering Wheel and control buttons	EXTRA COVER	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
10.H Gear Shifting Lever	SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	12:52	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:00	End Time:
رقم الحارة:	07	Lane:
رقم التذكرة:	153	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29789300	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	07-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	05-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	07-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 21 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	FF 99470 Dubai Private FF 99470 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	5TDBY64A7FS126806	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SEQUOIA سيكوي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	231925 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	6012991	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	5	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2885 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2150 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2015	Model Year:
قوة المحرك:	381	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 19 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 1 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 2 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.66 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 148 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Battery البطارية FIX BATTERY CLAMP MISSING	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
Tire الأتار CHANGE ALL TIRES DRY CRACK AND WEAK	Cracked متشقق	Major رئيسي
Shock Absorber ماص الصدمات CHANGE REAR LEFT SHOCK ABSORBER LEAK	Major leak تسريب (بليغ)	Major رئيسي
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه CHANGE RIGHT STEERING BOOT DAMAGE	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
Tie-rod, Bushes, Center Link الوصلات والبوشات وزراع الشد CHANGE BOTH SIDE TIE ROD END BUSHES WORNOUT	Excessive wear or defective tie-rod, bushes or link اهتراء أكثر من الحد المسموح به أو خلل في الوصلات	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

COMPLETE CHASSIS REPLACED HAVING COMPANY AGENCY LETTER FROM AL FUTTAIM AND VIN NUMBER RE-PUNCHED WORK ORDER NO. 309329355 DATE 18/08/2022, BULK HEAD, RADIATOR SUPPORT FRAME, BOTH SIDE FENDER FRAME, FRONT RIGHT SIDE A PILLAR, BACK PANEL REPAIRED.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 804	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29789300	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 07/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 07/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Habiba Rassoul حبيبة الرسول	تم الاستلام من :