

Queue Number 2824044

Transaction Date 02 Oct 2026, 12:23:42

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
89969919 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	WAUA2BFD9E*****
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	S8
Model Year	2014
Color	Black
Mileage	98397 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REFITTED , REAR RIGHT SIDE STRIP LOOSE	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED / RIGHT SIDE MISSING , MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED , PART MISSING	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Other	RIGHT SIDE RUNNING BOARD COVER MISSING / BODY LEVEL MISALIGN , RIGHT SIDE LOW	اخرى
01.K Trunk	REFITTED	صندوق
01.L Sign of front accident	ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.M Sign of side accident	REAR RIGHT SIDE WHEEL ARCH AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE SEAT BACK COVER PORTION DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	SYSTEM MODIFIED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , HOUSING BOLT MISSING ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , FRONT RIGHT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	BRACKET REPAIRED LEFT WASHER MISSING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	EXTRA COVER	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WRNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.D Fog light	LEFT SIDE COVER MISSING	كشف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	HARD	دواسة الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY,CENTER TOP COVER PORTION DAMAGED	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Audio	FOLDABLE SCREEN WHILE OPEN,CLOSE NOISY	صوتيات
10.E Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.J Engine Start Button	REMOTE WORN OUT,BUTTON GETTING WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae