

Queue Number 2899933

Transaction Date 23 Oct 2026, 15:28:47

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
75931000 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number JHMRC1834*****
 Specification GCC Specification
 Make Honda
 Model Odyssey
 Model Year 2020
 Color Grey
 Mileage 90401 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE,REAR LEFT REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,RIGHT SIDE SLIDING DOOR HARD WHILE OPEN	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY OILY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAIRED REPAINTED,PORTION DAMAGED	صندوق

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS PORTION RUST BULGED / LEFT SIDE INNER BEND / BULK HEAD	الشاسيه
02.B Chassis Number	CORRECT VIN NUMBER (JHMRC1834LC400812)	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Indicator & Hazard light	HAZARD LIGHT SWITCH FADED	الاشارات
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE COVER PORTION DAMAGED PART MISSING	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	9:30	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:43	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	121	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29961294	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	24-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	22-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	24-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	12 min 15 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	72193656	Change possession:
رقم القاعدة:	JHMR1834LC400812	Chassis No.:
نوع المركبة:	HONDA هوندا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ODYSSEY أوديسي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	✗ 90402 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

قراءة العداد السابقة:	348937 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	K24W72501176	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2650 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1760 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	45	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 0 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 6 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 4 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال REPAIR GEAR OIL LEAK	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
Engine المحرك REPAIR ENGINE OIL LEAK	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT. BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT AND BUMPER FRAME REPAIRED / FRONT LEFT SIDE CHASSIS UPPER PORTION MINOR RUSTY AND RIGHT SIDE END REPAIRED, TAIL DOOR MINOR RUSTY.OLD // MINOR DENT SCRATCHES //old km 348937

Odometer Record
Replace Events Date

24/10/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48053,27078,27078	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29961294	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 24/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 24/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

