

Queue Number	2850882	Transaction Date	09 Oct 2026, 16:37:25
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	78466428 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BF9FK9H*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2017
Color	White
Mileage	132195 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT RUST PROOFED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED, STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Pillars	BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED, INNER COVER PORTION CRACK LOOSE	القوائم
01.H Other	VEHICLE USE FOR TAXI	اخرى
01.I Trunk	LOGO MISSING	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME OPEN DETACHED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition		
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS BULK HEAD REPAIRED , ALIGN	الشاسيه
03 Engine Condition		
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY , DIRTY	الحالة النظره للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2026,RIGHT 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE GETTING FADED	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.C Revers Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	SIGN OF LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED / INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK,GRILL DAMAGED	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	SWITCH NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	LEATHER REFITTED,PORTION LOOSE WORN OUT	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION HOLES WORN OUT	بطانه السقف
09.F Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
09.G Door Panel	PORTION WORN OUT,REAR RIGHT SIDE ASHTRAY COVER DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	14:48	Start Time:
وقت الانتهاء:	14:51	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	175	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	6 SHA 2026 29791171	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	07-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	05-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	07-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Transfer Test فحص التحويل	Services:
شريك فحص المركبات:	Shamil شامل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Shamil Muhaisnah شامل محيصنه	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	2 min 33 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5256397	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	X 93808 Dubai Private X 93808 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	6T1BF9FK9HX713728	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMRY كامري	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	131845 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Australia استراليا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	U441587	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2020 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1450 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	178	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	14991 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		1543 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		6188 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		3.7 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	--	--	--

	Odometer Record Replace Events Date	14/07/2021	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	--	------------	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	25740	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29791171	رقم المعاملة :
Service Name:	Transfer Test فحص التحويل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	120 AED Paid On 07/10/2026 120 درهم وتم الدفع في تاريخ 07/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Abdulrahman Mohammed Abdulrahman عبد الرحمن محمد عبد الرحمن	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Twenty Dirhams (120) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (120) فقط مائة وعشرون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

