

Queue Number

2840714

Transaction Date

06 Oct 2026, 15:00:52

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

82361773 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	1G1FB1RX3J*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2018
Color	White
Mileage	119111 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED REPAIRED DENT DAMAGED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , LEFT SIDE SHOCK MISSING	غطاء المحرك
01.G Other	LEFT SIDE RUNNING BOARD LOOSE RIGHT SIDE MISSING	اخرى
01.H Trunk	REFITTED , SHOCK NOT WORKING , INNER SWITCH NOT WORKING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT , INNER FENDER FRAME , FIRE WALL AREA , WHEEL ARCH AREA REPAIRED ROLLOVER	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL , QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS LOADING POINT OUTER REPAIRED & RIGHT SIDE PORTION DENT DAMAGED / REAR RIGHT SIDE EXTENSION OUTER SKIRT REPAIRED GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOSIY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR MINOR FADED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	12:56	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:09	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	147	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29758490	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	04-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	02-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	04-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	13 min 22 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	72108201	Change possession:
رقم القاعدة:	1G1FB1RX3J0163701	Chassis No.:
نوع المركبة:	CHEVROLET شيفروليه	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMARO كامارو	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	Coupe كوبيه	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Red, Black أبيض, احمر, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	119108 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1300 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2018	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	4	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 4 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 5 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.1 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 36 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس fix left side low beam	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
Tire الأطوار change rear both side tires cracks & worn out	Cracked متشقق	Major رئيسي
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات change wiper blades worn	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) نراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير keep warning triangle	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT BULK HEAD ,LEFT SIDE FENDER FRAME,RADIATOR SUPPORT,APRON A PILLAR POST,B PILLAR,WHEEL ARC & REAR BOTH SIDE QUARTER PANEL,WHEEL ARC REPAIRED,FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED & RIGHT SIDE CHASSIS LOWER DENT CCM PASSED OLD. UNDER MINOR OIL WETNESS,

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 6831	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29758490	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 04/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 04/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :