

Queue Number

2788814

Transaction Date

23 Sep 2026, 16:03:29

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

23364157 (CC10010) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JTFRMFAP3N*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2022
Color	White
Mileage	223856 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED , RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	RUNNING BOARD PORTION DENT .	الارضية
01.E Bumper	MINOR SCRATCHES , TOWING HOOK COVER MISSING	دعامية
01.F Other	REAR CABIN MODIFIED TO FREEZER VAN	اخرى
01.G Trunk	REPAIRED , REPAINTED , REFITTED , MISALIGNED	صندوق
01.H Sign of side accident	QUARTER PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANEL,COMPARTMENT END BADLY REPAIRED DENT ,DETACHED ,	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTNSION END REPAIRED DENT DETACHED , FRONT COVERED .	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED , OIL WET .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED ,	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-----------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
06.B AC Condition	OK/REAR FREEZER BOX CONTROL SWITCH ASSEMBLY LOOSE.	المكيف
06.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
06.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	9:08	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:19	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	105	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29691470	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	28-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	27-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	28-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 28 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	50 51320 Abu Dhabi Private 51320 50 ابو ظبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTFRMFAP3N8006191	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	HIACE هاي ايس	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	VAN WITH FRIDGE فان ثلاجة	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	223856 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	7GRN157342	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2850 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2010 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2022	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	3	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 6 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 4 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tie-rod, Bushes, Center Link الوصلات والبوشات وذراع الشد CHANGE LINK ROD END BOOT CRACK	Excessive wear or defective tie-rod, bushes or link اهتراء أكثر من الحد المسموح به أو خلل في الوصلات	Major رئيسي
Dubai Municipality بلدية دبي BRING VALID DUBAI MUNICIPALITY CALIBRATION CORTICATE	No document from authority لا يوجد وثيقة من الجهة المعنية	Major رئيسي
Weight and Capacity Sticker ملصق الوزن و السعة FIX BOTH SIDE	Not available on both front doors غير موجود على الابواب الامامية	Major رئيسي
First Aid Box/Medical kit (commercial) صندوق الإسعافات الأولية	Missing صندوق الإسعافات الأولية مفقود	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Fire extinguisher (for commercial) طفاية الحريق	Missing مفقودة	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

BACK PANEL , QUARTER PANEL AND REAR BOTH SIDE FRAME MEMBER END REPAIRED //

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29691470	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 28/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 28/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :