

Queue Number

2877642

Transaction Date

16 Oct 2026, 16:47:22

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

97481920 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1FTMF1CB1J*****
Specification	Imported
Make	Ford
Model	F 150
Model Year	2018
Color	White
Mileage	139704 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION STICKER MINOR LOOSE	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MODIFIED	دعامية
01.G Windshield	FRONT PORTION CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	RIGHT SIDE PILLAR REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.K Sign of front accident	BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	RIGHT SIDE OUTER SLIGHTLY BEND, PORTION DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	STICKER FADED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	REAR LEFT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	RIGHT SIDE (L E D) NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING MESSAGE	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Suspension Subframe	MIDDLE BEND	اخرى عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08.B Other	SUSPENSION RUSTY	
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	FRONT RIGHT LINK BEND	
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF WATER FLOODED) , INTERIOR REFITTED	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE GLASS CRACKED	المرآيا
10.C AC Condition	OK , LEFT SIDE ADJUSTMENT MISSING	المكيف
10.D Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضية
10.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
10.F Roof Ceiling	REPLACED	بطانة السقف
10.G Odometer reading	DISPLAY PORTION CRACK	قراءة عداد المسافات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	12:03	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:09	End Time:
رقم الحارة:	07	Lane:
رقم التذكرة:	139	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29872410	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 44 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	BB 56221 Dubai Private BB 56221 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	1FTMF1CB1JKC19770	Chassis No.:
نوع المركبة:	FORD فورد	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	F-150 اف 150	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Black ابيض, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	224830 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3200 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2654 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2018	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	2	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 4 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 22 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 14 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.62 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 116 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال REPAIR & CLEAN	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
Steering Box صندوق نظام التوجيه REPAIR & CLEAN	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

CHASSIS END ,BULK HEAD, FENDER FRAME, CROSS MEMBER, FENDER FRAME, RIGHT WHEEL HOUSING REPAIRED//AVOID CHASSIS GETTING MINOR RUSTY,

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 854	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29872410	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 15/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Habiba Rassoul حبيبه الرسول	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

