CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2986587
Transaction Date	14 Nov 2026, 11:46:50
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	73950470 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	JTEBU9FJ8P*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Prado
Model Year	2023
Color	White
Mileage	188098 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE FENDER ,RIGHT SIDE PORTION ,REAR LEFT SIDE QUARTER PANEL RAIRED REPAINTED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES /	الصبغ
01.C Doors	BOTH SIDE DOOR PORTION REEPAINTED .	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Roof	REPAINTED .	السقف
01.F Bonnet	FRONT BOTH SIDE FIRE WALL SIDE COVER MISSING	غطاء المحرك
01.G Sign of side accident	REAR LEFT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED,INNER QUARTER PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS FRAQMEC THICK RUSTPROOFED ,PORTION RUSTY ,REAR LEFT SIDE LOWER CONTROL ARM BRACKET REPAIRED DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,GET SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED ..	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	SPONGY /WEAK .	دواسة الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	BOTH LEFT SIDE LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	LOWER BUSHES CRACK	ازرع
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	REAR LEFT SIDE LINK ROD MISSING	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Roof Ceiling	REAR BOTH SIDE GRAB HANDLE MISSING	بطانه السقف
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30196335	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 22 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	8:47	وقت البدء:
End Time:	8:56	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	105	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	72026251	شهادة تحويل:
Chassis No.:	JTEBU9FJ8PK233670	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	PRADO برادو	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	188099 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	1GRC621644	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	5	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2800 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2090 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2023	سنة التصنيع:
Horsepower:	400	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	7	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.04 %	34 %	23 %	7 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
37 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Worn-out bushes البطانة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE FRONT LOWER ARM BUSH CRACK		
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE FRONT WIPER BLADE WORN OUT		
Pedal الدواسه	Hard/spongy صلبة / إسفنجية	Major رئيسي
REPAIR BRAKE		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENT AND SCRATCHES // CHASSIS AND UNDER BODY COMPONENTS THICK RUST PROOF COATED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30196335	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.