

Queue Number

2866302

Transaction Date

14 Oct 2026, 16:56:27

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

88610297 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	3GTP2VE38B*****
Specification	Imported
Make	GMC
Model	Sierra
Model Year	2011
Color	White
Mileage	81950 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT REFITTED RUBBER CRACK	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Pillars	BOTH SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END CRACK DAMAGED , RUST PROOFED , PORTION DENT , GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NUMBER REPUNCH	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Modification	CUT REWELDED NOISY	تعديلات
-------------------	--------------------	---------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES,GETTING FADED,HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSH DRY CRACK	ازرع عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES MISSING	
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Axle	BOOT WORN OUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX PANEL LOOSE COVER PORTION DAMAGED,INTERIOR PORTION MODIFIED REFITTED GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY,SWITCH PART MISSING	المرايا
09.C AC Condition	OK,SWITCH PORTION FADED,GRILL PANEL LOOSE	المكيف
09.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.F Door Panel	PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.G Air Bag	MISSING	وسائد هوائية
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail X

استمارة المركبات
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

وقت البدء:	18:32	Start Time:
وقت الانتهاء:	18:53	End Time:
رقم الحارة:	05	Lane:
رقم التذكرة:	556	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29827385	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	10-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	08-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	10-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Qusais تسجيل القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	21 min 10 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	M 17671 Dubai Private دبي خصوصي M 17671	Plate Details:
رقم القاعدة:	3GTP2VE38BG164765	Chassis No.:
نوع المركبة:	GMC جي إم سي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SIERRA سييرا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Blue ابيض, ازرق	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	389281 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3700 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2400 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2011	Model Year:
قوة المحرك:	315	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Engine المحرك	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REPAIR ALL OIL LEAKS		
Exhaust pipes and silencers muffler انابيب العادم وكاتم الصوت	Modified أنبوب العادم أو كاتم الصوت تم تعديله	Major رئيسي
FIX ORIGINAL EXHAUST		
Axles المحاور	Others (Major) عيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
CHANGE FRONT AXLE BOOT , GREASE LEAKING		
Stabilizers الموازنا	Missing, bend or damaged linkages الوصلات تالفة أو مائلة أو مفقودة	Major رئيسي
CHANGE FRONT LINK BUSHES		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Paint Change Color الصبغ تغيير اللون	White,Blue, ابيض,أزرق,	White ابيض	

ملحظات الفحص / Inspection Remarks:

ALL DOOR PILLARS , BULK HEAD REPAIRED

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	23677	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29827385	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 10/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 10/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Saleh Issa Saleh Shaban صالح عيسى صالح شعبان	تم الاستلام من :