

Queue Number 2796789

Transaction Date 24 Sep 2026, 18:06:03

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
34710703 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	LZWADAGA6M*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Captiva
Model Year	2021
Color	White
Mileage	80215 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCTATCHES	الصيغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.D Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.E Bonnet	PORTION REPAIRED REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END DENT ,REAR RIGHT SIDE EXTENSION HOLE AREA MINOR BEND	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	TOP ENGINE COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY ,DELAY SHIFTING ,POOR POWER	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	SCRATCHES , FRONT LEFT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Revers Light	REAR RIGHT SIDE LIGHT COVER PORTION DAMAGED	نور الرجوع للخلف
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	OK , REAR GRILL ADJUSTMENT MISSING	المكيف
08.C Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	17:45	Start Time:
وقت الانتهاء:	17:49	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	205	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	LZWADAGA6MB001349	Chassis No.:
نوع المركبة:	CHEVROLET شيفروليه	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAPTIVA كابتيفا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	80216 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	China الصين	Origin:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29673401	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	25-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	24-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	25-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 50 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	18L22620281	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1500 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2021	Model Year:
قوة المحرك:	108	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
FIX BOTH SIDE LOW AND HIGH BEAM NOT WORKING		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

BULKHEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED // UNDERNEATH RUST PROOFED

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29673401	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 25/09/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 25/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

