

Queue Number 2692840

Transaction Date 31 Aug 2026, 16:57:19

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
99768394 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 5TFJV52118*****
 Specification Imported
 Make Toyota
 Model Tundra
 Model Year 2008
 Color Unknown
 Mileage 230519 Miles
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED, REAR BUMPER HAVING TOW HOOK BAR	دعامية
01.F Bonnet	RELEASE HANDLE DAMAGED,REFITTED, STAY SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL,LEFT SIDE ROCKER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	TAIL GATE NOT OPEN,INNER COVER MISSING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT CROSS MEMBER REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Vehicle Color	GREEN	لون المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTOPROOFED, PORTION RUSTY/PORTION DENT.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER .	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	RIGHT SIDE SEAT MINOR LOOSE,LEFT SEAT SIDE COVER LOOSE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	MODIFIED, NOISY	تعديلات
05.B Other	CUT REWELDED	اخرى
05.C Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025,RIGHT SIDE GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025,RIGHT SIDE GETTING WORN OUT	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES . SOME WHEEL NUT MISSING.	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHTS ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.D Revers Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK . WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	RUSTY	
09.C Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09.D Other	SUSPENSION GETTING RUSTY	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION LOOSE DAMAGED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
10.C AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
10.D Audio	MODIFIED LCD,PANEL LOOSE	صوتيات
10.E Dash Board	PORTION DAMAGED,PARTS REFITTED	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,PANEL COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	17:27	Start Time:
وقت الانتهاء:	17:40	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	264	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29395911	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	27-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	25-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	27-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل الموير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	13 min 9 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	71912838	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	5TFJV52118X003064	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	TUNDRA تنديرا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	370982 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3175 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2440 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2008	Model Year:
قوة المحرك:	381	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	2	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	10290 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		1059 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		4247 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		2.6 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	--	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 15 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 12 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.34 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 38 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Paint Change Color الصبغ تغيير اللون	Gray, رمادي,	Green أخضر	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER FRAME ,FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END,BODY MOUNT BRACKET , FENDERS FRAME,RADIATOR SUPPORT , BULK HEAD, CROSS MEMBER OLD REPAIRED.SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.UNDERNEATH RUST PROOFED//FIX CATALYSTIC CONVERTER BEFORE NEXT INPECTION

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	47564,27078,27078	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29395911	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 27/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 27/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

