


خلال المعاينة داخل ثبت وجود جهاز طبي عبارة عن وحدة أشعة تركيب أرضي صنع شركة فوجي فيلم موديل إف دي آر

سمارت (FDR Smart) بالمواصفات التالية:

			<p>جهاز أشعة تركيب أرضي صنع شركة فوجي فيلم موديل إف دي آر سمارت (FDR Smart)</p>
--	---	--	---

مواصفات و مكونات جهاز الأشعة الموجودة على ارض الواقع داخل العيادة

<p>موديل: E7242X الرقم التسلسلي: 14A886</p>		<p>أنبوب الأشعة منتج في يناير ٢٠١٤ صنع توشيبا</p>
<p>الرقم التسلسلي: AET1490464</p>		<p>طاولة أشعة منتج في سبتمبر ٢٠١٤ صنع شركة فوجي فيلم</p>
<p>الرقم التسلسلي: AEM1490421</p>		<p>حامل أنبوب الأشعة (Tube stand) (منتج في سبتمبر ٢٠١٤ صنع فوجي فيلم</p>

<p>الرقم التسلسلي: AEB1490479</p>		<p>لوحة فحص الصدر (Bucky Stand) منتج في سبتمبر ٢٠١٤ صنع شركة فوجي فيلم</p>
<p>الرقم التسلسلي: GXI1490879</p>		<p>مولد جهاز الأشعة (Generator) منتج في سبتمبر ٢٠١٤ صنع شركة فوجي فيلم</p>
<p>لا يوجد جهاز الكمبيوتر الخاص بنظام الأشعة و المرتبط بلوحة التحكم</p>		<p>وحدة التحكم (Operator Consul)</p>

حالة الجهاز بالمعاينة البصرية و الفحص اليدوي :

لا يوجد جهاز الكمبيوتر المرتبط بوحدة التشغيل والخاص بتحليل وتخزين صورة الأشعة.

مكونات الجهاز المذكور تبدو نظرياً في حالة جيدة لكن عملياً لا يمكن التأكد من الحالة التشغيلية السليمة و الأمانة

لنظام الأشعة، أو لادام اكتمال مكوناته و تانيا لإنقطاع الكهرباء على الموقع.

الخلاصة:

نظام الاشعة الموجود في عبارة عن جهاز فوجي فيلم موديل إف دي آر سمارت (FDR Smart) من

النوع المحوسبي Computed Radiography و ليس من النوع جهاز الاشعة الرقمي Digital Radiography

من خلال المعاينة الميدانية للجهاز وأخذاً بعين الاعتبار بانه في حاله توقف تام مع عدم وجود جهاز الكمبيوتر الخاص به ، كذلك للقيمة الاستهلاكية على مدى سنوات التركيب والتشغيل





