



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20229593	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 13 JUL 2020 12:00:02	Plate Number	: 046468 EA
Queue Number	: 195523	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTMHU09J5B4046468	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 109387

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
		SUSPENSION BUSHES WEAK & SHOCK ABSORBER WEAK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
		ALL TIRE W/OUT & DAMAGED
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER BODY PORTION GETTING RUSTY
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER FRAME RERPD
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER FRAME REPD
05.07 - Floor		الارضية
		BACK PANEL & Q/PANEL REPD
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		CHASSIS FRAME GETTING THICK RUSTY
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
		BULK HEAD & RAD S/FRAME REPD
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		ENGINE OIL LEAK
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		A/C NOT COOLING
09.25 - Body Repainted		أثر صغ في المركبة
		FRT B/S FENDER,BOTH SIDE ALL DOORS,RR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية