

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

05 Tires and Rims Condition

840-Emirates Auctions

32688847 (CC10009)

Transaction Date

17 Mar 2023, 11:46:38

Queue Number

689358



Chassis Number 1C4HJXFGXJW156459

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Jeep

Model Wrangler

Model Year 2018

Color Black

Mileage 12587 Miles

Fuel Type

No. Of Cylinders

Specification

Petrol

Imported

الاطارات

DEFECT	REMARKS

01 Exhaust System		نظام العادم
01.A Modification	MODIFIED NOISY	تعديلات
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Other	HAVING ADDITIONAL CRASH BARRIER ON BEHIND SEA	اخري
02.B AC Condition	ОК	المكيف
03 Brake Condition		الفرامل
03.A Hand Brake	NOT WORKING ,WEAK.	فرامل اليد
O4 Body		جسم المركبة
04.A Fenders	MODIFIED.	مدكار
04.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED.STICKERING AREA PAINT NOT CHECKED. MINOR DENTS SCRATCHES.	الصبغ
04.C Floor	UNDER FLOOR MODIFIED WITH EXTRA METAL COVER & ALL BODY MOUNT REFITTED.	الارضية
04.D Other	HAVING EXTRA ACCESSORIES FROM THE BODY.	اخري
04.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
04.F Bumper	METAL BUMPER ,MODIFIED WITH TOWING WINGE MOTOR .	دعامية

DEFECT	REMARKS	
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020,OVER SIZE.MODIFIED TO WIDE BODY	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020, OVER SIZE. MODIFIED TO WIDE BODY	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	MODIFIED.	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	REFITTED.	حالة الجير النظرى
06.B DIFFERENTIAL	REFITTED.CONTROL ARM MOUNT ,SHOCK MODIFIED,REWELDED	الدفرنشل
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	REFITTED.OIL SUMB DENT	حالة المحرك النظرى
07.B Mount	MODIFIED ,RIGHT SIDE BRACKET BEND.	كرىسي
07.C Modification	MODIFIED TO 8 CYLINDER HEMI ENGINE.	تعديلات
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Suspension Subframe	COMPLETE SUSPENSION SYSTEM MODIFIED ,BODY LEVEL HIGH.	
08.B Shock Absorber	MODIFIED.	ممتص الصدمات
09 Lights		الاضاءة
09.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPALY	ضوء تحذير
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED PORTION BEND , THICK RUST PROOFED	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

شهادة اختبار المركبة









شهادة جمارك:		12931402			
رقم الشاصي:		HJXFGXJW156459	1C4HJXFGXJW156459		
النوع الرثيسي		جيب			
تفاصيل النوع:		رانجلر			
صنف المركبة:		مركبة خفيفة			
نوع الهيكل:		جيب	جيب		
الوقود:		بنزين			
اللون:		اسود			
اتجاه عجل القيادة:					
الابعاد: (ط x ع x أ)		xx			
قراءة العداد الحالية:		20251 كيلومتر			
بلد الصنع:	الولايات المتحدة	سنة الصنع:	2018		
ناقل الحركة:	أوتوماتيك	سعة المحرك:	6200 سنتيمتر مك		
رقم المحرك:	NIL	قوة المحرك:			
عدد المحاور:	2	عدد 8			
عدد الأبواب:	4	ً الإسطوانات: عدد المقاعد:			
الوزن			5		
الاجمالي:		الوزن فارغة :	1845 كجم		

رقم الشهادة:		S-2023-18821830-5	TAS-2023-18821830-		
تاريخ الفحص	:	17-02-2023	17-02-20		
تاريخ طباعه	لشهادة:	17-02-2023			
الخدمات:		فحص التسجيل			
شريك فحص المركبات:		تسجيل			
مركز الفحص:		تسجيل ورسان			
مدة الفحص:		min 13 sec 9			
رقم موعد الذ	حص:				
وقت البدء:	18:37	وقت النهاية:	18:46		
رقم الحارة:	02	رقم التذكرة:	235		
رقم المحاولة:	1	عدد مرات الطباعة:	1		
,					

انبعاثات الكربون





انبعاثات الكربون

سنويا



1308 لتر المسافة المقطوعة استهلاك الوقود تكلفة الوقود سنويا

معدل الاستهلاك السنوى للمركبة (قدرت في 12شهر)

12711 كم سنويا



قراءة المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول 0.01%

نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمني والجهه اليسري لفرامل اليد 23 %

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه عاى المحور الخلفي

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي 9%

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول 60 PPM VOL

نتائج الفحص

الفرق	القيمة القديمة	القيمة الجديدة	تم التاكد من صحته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اسود	اسود , احمر , فضی	

ملاحظات الفحص EXTRA LIGHTS USE OFF ROAD ONLY. ENGINE MODIFIED V8 & SUSPENSION MODIFIED OK BY RTA ملاحظات الفحص

تفاصيل الدفع رسوم الخدمة رقم المعاملة طريقه الدفع تم ّ الفحص من قبل 18821830 35813 17/02/2023 درهم تم التحصيل 17/02/2023 Cash استلمت من قبل رقم المحاولة اسم الخدمة رقم الموقف عماد على محمد ال جغمان فحص التسجيل



🐧 البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديريّة واسترشادية وليست بيانات قطعية. تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. لا يعتد بهذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30يوم من تاريخ الفحص.

