



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>09 Sep 2021, 17:31:07</b>
Transaction Number	<b>15893376 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTMHU09J2D5071776</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>173890</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	PORTION REPAIRED , REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Other	OK	اخرى
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box	OK	الجير
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>

DEFECT	REMARKS	
07.A Other	OK	اخرى
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
<b>09 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>10 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
10.A Shock Absorber	REAR LEFT SIDE WEAK & LEAK	ممتص الصدمات
<b>11 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
11.A Other	OK	اخرى
11.B Mirror	AUTO NOT WORKING LEFT SIDE	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.