

Queue Number 2680856

Transaction Date 24 Aug 2026, 14:04:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
16211005 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	SALVA2BG2F*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Evoque
Model Year	2015
Color	Grey
Mileage	181630 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED ,REPAINTED ,REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED ,LEFT SIDE PORTION REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE ,REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS ,POWER TRAIN GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED ,REPAINTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	DAMAGED ,MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident	FENDER FRAME ,APRON ,RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسية
--------------	----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK ,COMPONENTS REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK ,JERKING ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES ,FRONT RIGHT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT , MESSAGE SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	FRONT REFITTED	
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.D Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
10.E Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,AIR BAG WAS DAMAGED RE LEATHER	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carscheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carscheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	17:16	Start Time:
وقت الانتهاء:	17:24	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	228	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:


رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29319039	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	19-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	17-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	19-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Al Qusais المتكاملة لفحص المركبات القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 3 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	Y 61780 Dubai Private دبي خصوصي Y 61780	Plate Details:
رقم القاعدة:	SALVA2BG2FH030418	Chassis No.:
نوع المركبة:	RANGE ROVER رانج روفر	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	EVOQUE ايفوك	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	181628 Kms كيلومتر / 181628 Kms	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Great Britain بريطانيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	090714135353204PT	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2500 Kgs كجم / 2500 Kgs	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1800 Kgs كجم / 1800 Kgs	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2015	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 5571 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 396 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 1588 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 1.0 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 6 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البتترول Vehicle on Petrol HC Reading 8 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BODY MINOR SCRATCHES. FRONT LEFT SIDE MEMBER REPAIRED HAVING PASSED CCM REPORT. FRONT LEFT SIDE RUNNING BOARD, TAIL DOOR DENT, BULK HEAD , FENDER FRAME , BUMPER FRAME REPAIRED. UNDERNEATH MINOR OIL LEAK.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 906	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29319039	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 19/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 19/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Habiba Rassoul حبيبة الرسول	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

