

Queue Number 2684424

Transaction Date 26 Aug 2026, 16:26:36

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
68776316 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number WDD2211711*****
 Specification GCC Specification
 Make Mercedes
 Model S 500
 Model Year 2006
 Color White
 Mileage 379160 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR FULLYCOVERED PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTIOIN DAMAGED , STRIP DAMAGED , RIGHT SIDE GRILL MISSING	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACKED , REAR CURTAIN NOT WORKING	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED , HANDLE LOOSE	غطاء المحرك
01.I Trunk	REFITTED , AUTO NOT WORKING , MISALIGN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIIDE CHASSIS OUTER JOINT AREA REPAIRED, EXTENSION END REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	MINOR WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY , BACK COVER MISSING , REAR LEFT SIDE SEAT PORTION DAMAGED , SIDE COVER PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , LOGO COVER PORTION MISSING	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.C Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Roof Light	NOT WORKING PROPERLY	أنارة السقف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE SWITCH PANEL LOOSE , CURTION BUTTON NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	NOT WORKING , SPICKER PORTION DAMAGED	صوتيات
11.F Dash Board	REAR PANEL LOOSE	لوحة القيادة
11.G Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR COVER MISSING , RIGHT SIDE LOOSE , BRACKER DAMAGED , COVER LIGHT LOOSE	حاجب الشمس
11.H Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	9:07	Start Time:
وقت الانتهاء:	9:16	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	105	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29416503	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	31-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	29-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	31-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 5 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	63089256	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	WDD2211711A016647	Chassis No.:
نوع المركبة:	MERCEDES مرسيدس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	S500 اس 500	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	379160 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Germany المانيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	27396130007960	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1369 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2006	Model Year:
قوة المحرك:	388	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
0 %	9 %	10 %	0.25 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
59 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Arm, mounting, bushes الذراع , المساند , والبوشات	Worn-out bushes البطانة مهترئة	Major رئيسي
CHANGE FRONT LOWER ARM AND CONTROL ARM BUSH CRACK		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
REPAIR OIL LEAK		
Tire الأطار	Cracked متشق	Major رئيسي
CHANGE REAR LEFT SIDE TIRE INNER CRACK		
Front and Rear Windshields الزجاج الأمامي والخلفي	Front Cracked/broken (Major) الأمامي متصدع أو مكسور (بليغ)	Major رئيسي
CHNAGE FRONT WINDSHIELD CRACK		

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT AN REAR BUMPER , BULKHEAD REPAIRED // UNDER BODY COVERED // MINOR DENT AND SCRATCHES //

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29416503	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 31/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Majed Hasan Ali Bin Yahya ماجد حسن علي بن يحيى	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتيا لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

