















بيانات مأمورية الخبرة















المضخة (1) ذات اللون الأحمر بطبيعة الحال تحتاج إلى صيانة عامة نتيجة التوقف لفترة طويلة الصيانة المطلوبة تشمل (وحدة التحكم، القطع الكهربائية، الصبغ، تبديل الزيوت، صيانة المحرك و ناقل الحركة وفحص جميع القطع خاصة الاستهلاكية)

المضخة (2) ذات اللون الأخضر بطبيعة الحال تحتاج إلى صيانة عامة نتيجة التوقف لفترة طويلة الصيانة المطلوبة تشمل (وحدة التحكم، القطع الكهربائية، الصبغ، تبديل الزيوت، صيانة المحرك و ناقل الحركة وفحص جميع القطع خاصة الاستهلاكية)

المضخة (3) لم يتم الانتهاء من طلاؤها قطعها كاملة ولكن لم يتم تجميعها بالكامل بطبيعة الحال تحتاج إلى صيانة عامة نتيجة التوقف لفترة طويلة الصيانة المطلوبة تشمل (وحدة التحكم، القطع الكهربائية، الصبغ، تبديل الزيوت، صيانة المحرك و ناقل الحركة وفحص جميع القطع خاصة الاستهلاكية)