

Queue Number 2639367

Transaction Date 15 Aug 2026, 11:36:32

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
64122377 (CC10008) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | JN8FY1NY4P*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Nissan            |
| Model             | Patrol            |
| Model Year        | 2023              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 51880 Km          |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 6                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                  |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REFITTED                                                                                         | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES & PORTION RUSTY                                     | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REFITTED                                                                                         | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                                        | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | PORTION DAMAGED                                                                                  | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | SCRATCHES                                                                                        | دعامية                     |
| 01.G Roof                   | REPAIRED                                                                                         | السقف                      |
| 01.H Bonnet                 | REFITTED                                                                                         | غطاء المحرك                |
| 01.I Pillars                | LEFT SIDE A/ PILLAR REPAIRED                                                                     | القوائم                    |
| 01.J Trunk                  | REFITTED , RIGHT SIDE SKIRT MISSING                                                              | صندوق                      |
| 01.K Fuel Tank              | LOCK LOOSE                                                                                       | خزان الوقود                |
| 01.L Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED , FENDER FRAME CRACK,BEND | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.M Sign of back accident  | BACK PANEL REPAIRED ,DENT                                                                        | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                                                                               |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT LEFT SIDE CHASSIS END DENT ,RIGHT SIDE MOUNT BRACKET REPAIRED ,REAR ARCH ,MINOR BULGE ,CHASSIS THICK RUSTPROOFED ,PORTION GETTING RUSTY | الشاسية |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

| Condition                               | Remarks                                                                                                 | الحالة                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03.A Engine Visual Condition            | COMPONENTS REFITTED , GETTING RUSTY                                                                     | الحالة النظرية للمحرك      |
| <b>04 Transmission Condition</b>        |                                                                                                         | <b>الجير</b>               |
| 04.A Gear Box Visual Condition          | REFITTED , GETTING RUSTY ,MINOR OIL LEAK                                                                | الحالة النظرية للجير       |
| 04.B DIFFERENTIAL                       | FRONT ROMANA MINOR OIL LEAK                                                                             | الدفرنشل                   |
| 04.C Road Test                          | NOT CHECK                                                                                               | فحص علي الطريق             |
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                                                         | <b>الاطارات</b>            |
| 05.A Front Tyre                         | LEFT SIDE 2022 , RIGHT SIDE 2021 , CRACKED , EXPIRED                                                    | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2021 EXPIRED , CRACK , DAMAGED                                                                | الاطار الخلفي              |
| 05.C Rims Condition                     | HUB COVER MISSING                                                                                       | حالة الجنوط                |
| <b>06 Brake Condition</b>               |                                                                                                         | <b>الفرامل</b>             |
| 06.A Disc&Drum                          | RUSTY                                                                                                   | دسك و طنابير الفرامل       |
| <b>07 Suspension System</b>             |                                                                                                         | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 07.A Shock Absorber                     | MODIFIED                                                                                                | ممتص الصدمات               |
| <b>08 Interior Condition</b>            |                                                                                                         | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 08.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED & INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF WATER FLOODED, ROLL BAR EXTRA FITTING | اخرى                       |
| 08.B AC Condition                       | OK                                                                                                      | المكيف                     |
| 08.C Power Window Switch And Glass      | REAR LEFT SIDE NOT WORKING ,M REAR SWITCH MISSING                                                       | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 08.D Floor Matting                      | PORTION DAMAGED ,DIRTY                                                                                  | فرش الأرضيه                |
| 08.E Dash Board                         | LEATHER REPLACED                                                                                        | لوحة القيادة               |
| 08.F Roof Ceiling                       | REAR BOTH SIDE GRAB COVER MISSING                                                                       | بطانه السقف                |
| 08.G Odometer reading                   | DISPLAY REFITTED , BUTTON ( K . M MISSING )                                                             | قراءة عداد المسافات        |
| 08.H Door Panel                         | PORTION LOOSE , WORN OUT                                                                                | لوحة بطانة الباب           |
| 08.I Steering Wheel and control buttons | WORN OUT , HORN NOT WORKING                                                                             | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 08.J Sunroof                            | NOT WORKING                                                                                             | فتحت سقف                   |
| <b>09 Battery Condition</b>             |                                                                                                         | <b>حالة البطارية</b>       |
| 09.A Battery bracket                    | MISSING                                                                                                 | حامل البطارية              |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،  
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة  
للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر  
[wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

# شهادة فحص المركبة

## Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات  
Vehicle Registration



يمكنك إعادة فحص مركبتك في أحد مراكز الفحص الفني للمركبات المعتمد من قبل هيئة الطرق والمواصلات بدون حجز موعد مسبق.

Retake your vehicle test in Dubai at any authorized RTA Vehicle Testing Centre without booking appointment.

|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| وقت البدء:        | 12:33 | Start Time:       |
| وقت الانتهاء:     | 12:46 | End Time:         |
| رقم الحارة:       | 02    | Lane:             |
| رقم التذكرة:      | 164   | Token No.:        |
| رقم المحاولة:     | 1     | Attempt No.:      |
| عدد مرات الطباعة: | 1     | Number of Prints: |

|                      |                                  |                            |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| رقم الشهادة:         | 5 TAS 2026 29303843              | Certificate Number:        |
| تاريخ الفحص:         | 18-08-2026                       | Inspection Date:           |
| صلاحية الفحص:        | 16-09-2026                       | Certificate Validity Date: |
| تاريخ طباعة الشهادة: | 18-08-2026                       | Certificate Print Date:    |
| الخدمات:             | Registration Test<br>فحص التسجيل | Services:                  |
| شريك فحص المركبات:   | Tasjeel<br>تسجيل                 | Vehicle Testing Partner:   |
| مركز الفحص:          | Tasjeel Al Aweer<br>تسجيل العوير | Vehicle Testing Centre:    |
| مدة الفحص:           | 13 min 37 sec                    | Total Time Taken:          |
| رقم موعد الفحص:      | --                               | Appointment Reference No.: |

### بيانات المركبة / Vehicle Details

|                       |                                              |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| بيانات اللوحة:        | AA 30294 Dubai Private<br>دبي خصوصي AA 30294 | Plate Details:            |
| رقم القاعدة:          | JN8FY1NY4PX102561                            | Chassis No.:              |
| نوع المركبة:          | NISSAN<br>نيسان                              | Vehicle Type:             |
| تفاصيل النوع:         | PATROL<br>باترول                             | Vehicle Model:            |
| فئة المركبة:          | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة                 | Vehicle Class:            |
| نوع الهيكل:           | STATION<br>استيشن                            | Body Type:                |
| الوقود:               | Benzene<br>بنزين                             | Fuel Type:                |
| اللون:                | White, Gray<br>ابيض, رمادي                   | Color:                    |
| اتجاه عجلة القيادة:   | --                                           | Driving Direction:        |
| الابعاد (أ x ع x ط):  | -- x -- x --                                 | Dimensions(H x W x L):    |
| قراءة العداد الحالية: | 51880 Kms<br>كيلومتر                         | Current Odometer Reading: |
| بلد الصنع:            | Japan<br>اليابان                             | Origin:                   |

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| ناقل الحركة:    | Automatic<br>أوتوماتيك | Gear Type:    |
| رقم المحرك:     | TB48138957             | Engine No.:   |
| عدد المحاور:    | 2                      | Axles No.:    |
| عدد الأبواب:    | 4                      | No. of Doors: |
| الوزن الاجمالي: | 2300 Kgs<br>كجم        | G. V. W.:     |
| الوزن فارغة:    | 1700 Kgs<br>كجم        | Empty Weight: |
| سنة التصنيع:    | 2023                   | Model Year:   |
| قوة المحرك:     | --                     | Horsepower:   |
| عدد الأسطوانات: | 6                      | Cylinders:    |
| عدد المقاعد:    | 7                      | No. of Seats: |



هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة  
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

|                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle<br>15 % | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle<br>8 % | نسبة عدم التوازن ما بين الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS<br>2 % | نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading<br>0 % |
| نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading<br>3 PPM VOL                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                        |

نتائج الفحص / Inspection Findings

| Defects / العيوب                           | Issue / المشكلة  | Severity / خطورة العطل |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tire<br>الأطوار<br>CHANGE ALL TIRE CRACKED | Cracked<br>متشقق | Major<br>رئيسي         |

| Discrepancies / الفرق                                                     | Old Value / القيمة القديمة | New Value / القيمة الجديدة | تم التأكد من صحته / Verified |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Engine Size Discrepancy in Engine Size<br>سعة المحرك اختلفت في حجم المحرك | 3500                       | 4800                       |                              |

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT LEFT SIDE FENDER INNER FRAME,WHEEL HOUSING,A-POST & PILLAR, B-POST & PILLAR,BODY SIDE RUNNING BOARD,FLOORING REPAIRED,FRONT BOTHSIDE BODY MOUNTING,CROSS MEMBER REPAIRED,MIDDLE ENGINE MOUNTING TWISTED.SLIGHT DENT,CHASSIS THICK RUST PROOFED, OLD

تفاصيل الدفع / Payment Details

|                                                   |                    |                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Inspection Performed by:<br>48053                 | تمّ الفحص من قبل : | Transaction Number:<br>29303843                                                             | رقم المعاملة :       |
| Service Name:<br>Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة :       | Payment Method:<br>VTP Credit Account<br>رقم حساب الشريك                                    | طريقة الدفع :        |
| Attempt No.:<br>1                                 | رقم المحاولة :     | Total Service Fees:<br>170 AED Paid On 18/08/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/08/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Parking Slot No.:<br>--                           | رقم الموقف :       | Received by:<br>MOSTAFA MAHER ABOUZEID<br>ABDELGABER<br>مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر         | تم الاستلام من :     |



⚠ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

