



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>13 Sep 2022, 15:53:16</b>
Transaction Number	<b>46013604 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JE4MR62M6JJ718163</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Pajero</b>
Model Year	<b>2018</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>149917 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Mirror	LEFT SIDE NOT WORKING	المرايا
01.C AC Condition	OK	المكيف
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Paint	BODY MINOR DENT, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE PORTION CUT	حالة المقاعد
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
06.A Chassis	OK	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
<b>07 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
07.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.