



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19890446	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 03 JUN 2020 09:10:43	Plate Number	: 054422 EA
Queue Number	: 181875	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTMHU09J7B5054422	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 135007

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
		REAR LHS SHOCK ABSORBER WEAK & SUSPENSION BUSHES WEAK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER BODY & CHASSIS FRAME GETTING RUSTY & RUSTY HOLDS
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER FRAME REPD
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER & B/FRAME REPD
05.07 - Floor		الارضية
		BACK PANEL & B/S Q/PANEL ,FLOORING REPD
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		BULK HEAD REPD
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ENGINE SIDE ABNORMAL NOISY
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	النشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
		FRT DIFF OIL MINOR LEAK
09.25 - Body Repainted		أثر صنف في المركبة
		FRT B/S FENDER,HOOD,BOTH SIDE ALL DOORS,RR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.