





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 26504719	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 MAY 2021 09:24:55	Plate Number	: 223525 EA
Queue Number	: 337340	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 5TDKK3DC6CS223525	Manufacturer/Model	: TOYOTA/SIENNA
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: RED
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
		BRAKE ROTORS RUSTY/ REAR BRAKE PADS WORN OUT
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		FRONT TIRES DOT 2019/ REAR TIRES DOT 2018
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
		BODY SCRATCHES & DENTS
05.03 - Doors		الابواب
		AUTO DOORS MALFUNCTION / REAR RIGHT & TRUNK DOOR NOT OPENING / FRONT LEFT DOOR PILLAR REPAIRED
05.05 - Bumpers		الدعامية
		REFITTED
05.07 - Floor		الارضية
		RUNNING BOARD REPAIRED/ UNDER BODY SCRATCHES & DENTS
05.08 - Chassis (Frame)		النشاصية
		FRONT LEFT SIDE MEMBER REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT WINDSHIELD REPLACED/ WIPER BLADES WORN OUT
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
		RIGHT SIDE WINDOWS MALFUNCTION
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
		MALFUNCTION AIRBAG NOT CHECKED
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
		INTERIOR PARTLY WORN OUT
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		DEAD ROAD TEST NOT DONE/ BATTERY NOT SECURED
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		182782 MILES
09 Auction		الفحص الكامل
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		OIL LEAK
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
		OIL LEAK
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
		FENDER FRAME/ BULKHEAD/ RADIATOR SUPPORT/ FENDERS/ HOOD REPAIRED



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 26504719	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 MAY 2021 09:24:55	Plate Number	: 223525 EA
Queue Number	: 337340	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 5TDKK3DC6CS223525	Manufacturer/Model	: TOYOTA/SIENNA
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: RED
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.23 - Air Bag Damaged	BOTH SIDE CURTAIN AIRBAGS DEPLOYED & CUT	المخدة الهوائية لا تعمل
09.25 - Body Repainted		أثر صنيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p>		
<p>شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية</p>		

Test Certificate



Vehicle
Registration



✓ PASS

Plate Details :	--
Chassis No :	5TDKK3DC6CS223525
Vehicle Make :	TOYOTA
Vehicle Model :	SIENNA
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	STATION
Fuel :	Benzene
Color :	Marone
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L)	-- x -- x --
Current Odometer :	294215 Kms.
Origin : Japan	Model Year : 2012
Gear Type : --	Engine Size : 1500 CC
Engine No : NIL	Horse Power : 266
Axles No : 2	Cylinders : 6
No Of Doors : 4	No Of Seats : 8
G. V. W. : 2700 Kgs.	Empty Weight : 1500 Kgs.

Certificate Number :	5-TAS-2021-14280853
Inspection Date :	29-05-2021
Certificate Print Date :	29-05-2021
Services :	Registration Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Al Aweer
Total Time Taken :	3 min 19 sec
Appointment Ref Number :	--
Start Time : 11:41	End Time : 11:44
Lane : 02	Token No. : 142
Attempt : 2	Prints No : 1

Carbon footprint



Keep protecting Dubai environment

Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

29469 KM	1655 L	2682 AED	4.0 ton
Distance per year	Fuel consumed per year	Fuel cost per year	Carbon footprint per year

Inspection Remarks:

FRONT LEFT FRAME MEMBER REPAIRED PASSED AS PER CCM REPORT W/O NO 20210527-004 FENDER FRAME/ BULKHEAD/ RADIATOR SUPPORT/ FENDERS/ HOOD,RUNNING BOARD REPAIRED

Payment Details

Inspection Performed by	Payment Method	Transaction Number	Service Fees
34980	Cash	14280853	AED 70 Collected on 29/05/2021
Parking Slot No	Service Name	Attempt	Received by
--	Registration Test	2	Abdul Rasheed Hussain

1 This is to acknowledge the receipt of AED 70 (in words: Seventy Dirhams Only.), towards the above service.

2 Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. المؤسسة غير مسئولة عن العيوب الغير مرئية و الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير و المرور 21 لسنة 1995

This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection. Company not responsible for any hidden defects and inspection done-According to Traffic law No., 21 year 1995

