



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>23 Jun 2022, 17:00:52</b>
Transaction Number	<b>26809261 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JMYLYV95WFJ722032</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Pajero</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>194974 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A AC Condition	OK	المكيف
03.B Other	HAND REST LOCK DAMAGED	اخرى
03.C Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK & JERKING	حالة الجير النظرى
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص على الطريق
04.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Shock Absorber	FRONT LEFT SIDE & REAR BOTH SIDE SHOCK ABSORBER OIL LEAK	ممتص الصدمات
06.B Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	أزرع
<b>07 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
07.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,	حالة المحرك النظري
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Head Light	BOTH SIDE LOW & HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09.B Indicator & Hazard light	FRONT BOTH SIDE INDICATOR LIGHTS NOT WORKING	الاشارات
09.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
<b>10 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
10.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.